

Visite	RUE	DEMANDE	SERVICES	OBSERVATIONS	
Gap Sud-Est	Lareton	A proximité de sa propriété il existe toujours un problème avec la pompe de relevage du réseau assainissement. Des canalisations étaient prévues pour raccorder directement le réseau.	ASSAINISSEMENT	Non réalisable à ce jour.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	L'assainissement collectif est toujours attendu pour une dizaine de maisons à l'extrémité de la route des Prés.	ASSAINISSEMENT	Il y a un schéma directeur en cours.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Emeyères	Le four à pain des Emeyères est en mauvais état (toiture, absence de porte d'accès, conduit du four...).	BATIMENTS	A l'étude pour un futur exercice budgétaire.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Emeyères	La Route Départementale dans le secteur des Emeyères n'est pas matérialisée, la vitesse n'est pas limitée et le Conseiller Général ne vient jamais se rendre compte des divers problèmes.	CONSEIL GENERAL	Jean-Pierre MARTIN a écrit au Conseil Général.	Fait
Gap Sud-Est	Lareton	Le Conseil Général n'a toujours pas donné de réponse favorable pour la sécurisation et la signalisation aux abords de l'école de Lareton. Le Conseiller Général du Canton ne vient jamais dans ce secteur.	CONSEIL GENERAL	Une lettre a été faire par Jean-Pierre MARTIN au Conseil Général.	Fait
Gap Sud-Est	Lareton	A Lareton la Route Départementale est dangereuse car les voitures roulent trop vite. Une limitation de vitesse est à demander une nouvelle fois au Conseil Général.	CONSEIL GENERAL	Une lettre a été faire par Jean-Pierre MARTIN au Conseil Général.	Fait
Gap Sud-Est	Treschatel	Un éclairage de la fontaine de Treschatel est à nouveau demandé. C'est un souhait des habitants du hameau.	DSIE	La réalisation de l'éclairage de la fontaine du hameau de Treschatel est prévu en 2010.	Fait

Gap Sud-Est	Treschatel	A proximité de chez lui EDF va entreprendre l'enfouissement de la ligne HTA 20KV. Ne pourrait-on pas à cette occasion enfouir la ligne aérienne BT qui va à la ferme de Mr GIRAUD (une centaine de mètres)?	DSIE	Contact pris avec Mr HUBAUD.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	Le débit internet est insuffisant dans le secteur du lotissement des Prés.	DSIE	Un courrier a été fait.	Fait
Gap Sud-Est	Treschatel	La fontaine du hameau de Treschatel à côté de chez elle coule inutilement la nuit en été. Pourquoi ne pas installer sur cette fontaine un robinet qui permettrait de la mettre hors service la nuit (elle est volontaire pour ouvrir et fermer quotidiennement le robinet).	ESPACES VERTS	Examiner la possibilité d'installer un robinet sur la fontaine.	
Gap Sud-Est	Allée des Etoiles	Sur l'ensemble de l'allée des étoiles, les acacias ont considérablement grossi. Ils débordent dans les propriétés privées et certains sont en mauvais état car heurtés par des camions (vers les n°5 et 7 en particulier).	ESPACES VERTS	Acacias à élaguer.	
Gap Sud-Est	Colombis- les Emeyères	Dans le secteur de Colombis Les Emeyères il existe toujours un certain nombre de chiens errants. Les interventions des services municipaux n'ont pas eues de suites favorables.	HYGIENE	Une lettre a été faite aux personnes concernées.	Fait

Gap Sud-Est	Le Collet	La demande d'autorisation d'avoir un accès à leur parcelle sur la route 942a au lieu dit "Le Collet" a été refusée par le Conseil Général alors que la Ville de Gap a donné son avis favorable. Les propriétaires du terrain sont d'accord pour tout prendre à leur charge. La Ville peut-elle relancer le Conseil Général?	JEAN-PIERRE MARTIN	Lettre faite par Jean-Pierre MARTIN au Conseil Général.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	Il manque une boîte aux lettres route des prés à proximité du lotissement des Prés.	JEAN-PIERRE MARTIN	Une lettre a été faite par Jean-Pierre MARTIN à la POSTE.	Fait
Gap Sud-Est	Les Emeyères	Des voitures et des motos viennent régulièrement faire des dérapages et des rodéos dans les cours des maisons du secteur (même la nuit).	POLICE MUNICIPALE	Philippe LIBERATORE Directeur de la Police Municipale a demandé aux personnes de composer le 17 quand cela arrive.	Fait
Gap Sud-Est		Sur l'ensemble de la Commune il est fait n'importe quoi sur les pistes cyclables. Les vélos et les piétons sont mélangés. Le code de la route n'est pas respecté.	POLICE MUNICIPALE	Monsieur LIBERATORE a répondu sur place que les règles du code de la route sont applicables aux pistes cyclables.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	La ligne blanche sur l'axe médian de la route depuis Beauregard jusqu'à la route des Prés est un problème pour doubler.	POLICE MUNICIPALE	Monsieur LIBERATORE a donné des explications sur place.	Fait

Gap Sud-Est	Treschatel	A l'entrée du village côté Lareton les bacs poubelles sont mals calés et inesthétiques.	PROPRETE URBAINE	A l'étude mais la possibilité de mettre en place des bacs semi-enterrés n'a pas été programmée.	Fait
Gap Sud-Est	Hameau de Lareton	Les poubelles en place pour le nouveau lotissement ne sont pas esthétiques. Pourquoi ne pas envisager l'installation des bacs semi enterrés?	PROPRETE URBAINE	A l'étude mais la possibilité de mettre en place des bacs semi-enterrés n'a pas été programmée.	Fait
Gap Sud-Est	Route de Colombis	Il n'existe pas d'abris bus à l'extrémité de la ligne 5 (route de Colombis). Peut-on en installer un car l'endroit est fort désagréable par mauvais temps?	TRANSPORTS URBAINS	Il a été répondu sur place par Jean-Bernard GABET-FOURNIER. Jean-Pierre MARTIN a quand même souligné qu'il fallait envisager l'installation d'un abribus.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	Les horaires de bus dans le secteur de la route des Prés sont satisfaisants en période scolaire mais insuffisants pendant les vacances scolaires.	TRANSPORTS URBAINS	Demande à examiner.	
Gap Sud-Est	Lareton	Il s'est vu refusé à Lareton un permis pour abri voiture sous prétexte qu'une piste cyclable était prévue dans le secteur. Il ne comprend pas les raisons de ce refus.	URBANISME	Prendre contact avec lui pour lui préciser les raisons du refus de permis de construire.	
Gap Sud-Est	Colombis	Le curage du fossé du bord de route à gauche de la descente face à la station de relevage est à réaliser.	VOIRIE	Curage réalisé.	Fait
Gap Sud-Est	Chemin de Jarjaye	L'ancien chemin de Jarjaye qui part de Kapados en direction du Collet est en train mauvais état/ En hiver l'accès est fort difficile pour les différents riverains.	VOIRIE	Arranger dès que possible et avant l'hiver les zones les plus abîmées. Emulsion à proposer pour 2010.	fait

Gap Sud-Est	Lareton	A quand le nouveau carrefour prévu sur la RD à Lareton.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que ce carrefour sera réalisé à l'automne.	Fait
Gap Sud-Est	Route de colombis	Sur la route de Colombis il existe un panneau de limitation de vitesse 30km/h jamais respecté. C'est dangereux. Peut-on installer un dispositif limiteur de vitesse?	VOIRIE	La situation sera examinée pour 2010	Fait
Gap Sud-Est	Route des Emeyères	La route d'accès aux Emeyères à partir de la Route Départementale est en mauvais état.	VOIRIE	Une réfection sera proposée pour 2010.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Emeyères	Le déneigement l'hiver dernier a été bien réalisé dans l'ensemble sur le secteur. Toutefois certaines améliorations du service sont souhaitables.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER que le nouveau plan neige demandé par Monsieur le Maire devrait encore améliorer les interventions du service.	Fait
Gap Sud-Est	Les Emeyères	Le garage de Mme COITON, compte tenu de la situation géographique, est régulièrement inondé en période de pluie. Il existe un véritable problème d'écoulement des eaux pluviales. Problème déjà signalé mais non solutionné.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Gilbert ESPITALLIER que ce problème est connu mais la solution est difficile à trouver. Une relance pour des acquisitions foncières sera réalisée.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Emeyères	Au pied de la route des Emeyères, à l'intersection de la RD il manque un panneau de signalisation du type "Impasse - Aire de retournement à X mètres".	VOIRIE	Placer un panneau "Impasse + Aire de Retournement" en début de route.	

Gap Sud-Est	Lareton	Le feu rouge fixe à Lareton est pénalisant pour les automobilistes surtout la nuit.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Gilbert ESPITALLIER de la Voirie pour les points techniques et Philippe LIBERATORE de la Police Municipale pour les points réglementaires.	Fait
Gap Sud-Est	Les Emeyères	Un chemin reliant à partir de la RD le four du hameau des Emeyères a été récemment regoudronné mais uniquement sur sa partie basse (il manque environ 80 m en partie haute).	VOIRIE	Goudronnage fait	Fait
Gap Sud-Est	Lareton	Impasse de Lareton une tranchée réalisée par des travaux sur le réseau d'eau a mal été rebouchée.	VOIRIE	La réfection de la tranchée est programmée en 2010.	Fait
Gap Sud-Est	Lareton	Impasse de Lareton l'élargissement côté droit en montant est souhaitable. Des trous sur la chaussée en partie supérieure sont à boucher.	VOIRIE	Trous bouchés.	fait
Gap Sud-Est	Chemin des Vignes	Face à chez eux, chemin des Vignes une haie privée pose problème. Sa taille est à réaliser.	VOIRIE	Demander aux propriétaires de le faire car c'est privé.	Fait
Gap Sud-Est	Le Collet	Au niveau du Collet, sur la RD, au niveau du mur de Mr GUEYDAN des pierres tombent sur la route. Cela est dangereux.	VOIRIE	Le mur est privé et la route est départementale. Le propriétaire est Monsieur GUEYDAN.	Fait
Gap Sud-Est	Treschatel	La route entre la Pallud et Treschatel est étroite. Les croisements de 2 véhicules sont dangereux et difficiles.	VOIRIE	Etudier la possibilité de créer des zones sécurisées de croisements.	Fait

Gap Sud-Est	Treschatel	L'axe médian de la Route Départementale entre Gap et le Collet serait à matérialiser à la peinture blanche.	VOIRIE	Jean-Pierre MARTIN a écrit au Conseil Général car cela relève de sa compétence et non de celle de la Ville.	Fait
Gap Sud-Est	Lareton	A quand la réalisation de la piste Cyclable à Lareton, le long du nouveau lotissement? L'emplacement actuel réservé pour cette piste mérite d'être désherbé et fauché.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Gilbert ESPITALLIER que des aménagements sont possibles en 2010. Mais dans l'attente la Ville va faucher et entretenir l'espace.	fait
Gap Sud-Est	Treschatel	Sur la route de la colonie "Vitigliano" des arbres ont considérablement grandi. Des branches gênent le passage des tracteurs.	VOIRIE	Chemin privé.	Fait
Gap Sud-Est	Treschatel	Peut-on placer au niveau des entrées du hameau de Treschatel des panneaux de signalisation du style "attention engins agricoles"?	VOIRIE	Les panneaux ont été mis.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	A quand l'aménagement de la portion de route au niveau de la ferme CHAIX? Cela est promis depuis plusieurs années mais rien n'est fait.	VOIRIE	Jean-Pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER ont répondu sur place que les travaux seront réalisés lorsque le problème du foncier sera solutionné.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	La route des Prés entre le lotissement des Prés et la route de la Luye est de plus en plus fréquentée par les voitures, elle est étroite et les croisements sont dangereux. Peut-on sécuriser les bas côtés?	VOIRIE	Les bas côtés sont privés.	Fait
Gap Sud-Est	Route des Prés	Route des Prés, l'enrobé jaune n'a pas été terminé sur la piétons vélos après le dos d'âne.	VOIRIE	Tout est prêt pour le revêtement jaune.	Fait

Gap Sud-Est	Route des Prés	Sur la ligne droite de la route des Prés, l'arrêt bus à droite en direction du centre ville est mal aménagé (descente dans l'herbe). L'aménagement d'une plateforme serait souhaitable.	VOIRIE	L'arrêt de bus est goudronné donc il n'y a aucun autre aménagement à faire.	Fait
-------------	----------------	---	---------------	---	------