

Visite	DEMANDE	SERVICE	OBSERVATIONS	
GAP SUD-OUEST	L'assainissement collectif est une nouvelle fois demandé pour quelques habitations situées à l'extrémité de la route des Prés.	ASSAINISSEMENT	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que c'est en attente de l'élaboration du schéma d'assainissement qui sera annexé au futur PLU. Pas d'extension de réseau prévue pour l'instant.	Fait
GAP SUD-OUEST	Le lotissement quartier Durand (4 maisons) à proximité du lotissement Les Lys Blancs n'est jamais concerné par la distribution des bulletins d'information de la Ville de Gap.	COMMUNICATION	Les consignes seront données pour les problèmes de distribution dans le quartier.	Fait
GAP SUD-OUEST	Une superette serait la bienvenue dans le quartier de Beauregard.	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN qu'une superette n'est pas de la compétence de la Ville.	Fait
GAP SUD-OUEST	Problèmes posés par des nuisances sonores nocturnes aux abords de l'entrée des jardins familiaux de Beauregard. Peut-on faire éteindre l'éclairage public à 22h au lieu de 23h, et peut-on mettre en place un panneau pour rappeler les rassemblements non autorisés après 22h sous peine de verbalisation?	ECLAIRAGE PUBLIC	Prévoir l'extinction de l'Eclairage Public à 22h et panneau souhaité à mettre en place (réalisation voirie et financement quartiers).	
GAP SUD-OUEST	Le square de la place de Kapados mériterait d'être équipé de jeux pour les enfants.	ESPACES VERTS	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que les jeux en place, abîmés et vandalisés ont été supprimés il y a quelques années. Ces jeux posaient également des problèmes de nuisance sonore. Pas de projet prévu à court terme.	Fait
GAP SUD-OUEST	Rue de Valserras, en dessous de la résidence "Ste Marguerite" la butte végétalisée (privée) n'est pas entretenue (lianes, mauvaises herbes etc...) Un entretien par le propriétaire serait une bonne chose pour l'esthétique et la sécurité du quartier.	Gilbert ESPALLIER	Propriétaire à rechercher et demande d'entretien à réaliser.	
GAP SUD-OUEST	Où en est le projet d'agglomération de la Ville de Gap? Les impôts vont-ils augmenter?	Jean-Pierre MARTIN	Il a été donné des détails par Mr Jean-Pierre MARTIN et Pascal Lissy sur le projet récent de Mme La Préfète.	Fait
GAP SUD-OUEST	L'installation d'une boîte aux lettres est à nouveau demandée dans le quartier?	Jean-Pierre MARTIN	Jean-Pierre MARTIN a fait une nouvelle demande au Directeur de la Poste.	Fait
GAP SUD-OUEST	Problème de stationnement gênant de beaucoup de véhicules dans le quartier et principalement dans la zone de retour des bus urbains. La police n'intervient pas assez souvent, principalement le soir et le week-end.	POLICE MUNICIPALE	Des contrôles plus fréquents seront réalisés et des consignes seront données à la Police nationale pour le soir et le week-end.	Fait
GAP SUD-OUEST	Vitesse importante des véhicules rue de Valserras dans la portion de la ligne droite des "Ecrins". Des contrôles de vitesse sont souhaités.	POLICE MUNICIPALE	Des contrôles de vitesse seront réalisés.	Fait
GAP SUD-OUEST	Problème permanent pour sortir de la résidence les Grands Bois à Kapados. Des voitures ventouses gênent et posent problème de visibilité.	POLICE MUNICIPALE	Intervention nécessaire - verbalisation des véhicules gênants.	
GAP SUD-OUEST	Il existe un problème de mutualisation des bacs verre et papier des résidences "Verger du Moulin" et "HLM Beauregard". Ou se situera l'emplacement des nouveaux bacs?	PROPRETE URBAINE	Emplacement à définir après avis de l'agence RIEGERT qui gère les résidences les "Vergers du Moulin".	
GAP SUD-OUEST	Sur le parking du Centre Social de Beauregard, 2 bacs d'ordures ménagères sont manquants depuis quelques mois. Peut-on les remplacer?	PROPRETE URBAINE	2 bacs à remettre en place.	
GAP SUD-OUEST	La balayeuse de la Ville ne passe jamais dans le secteur de la route des Prés et dans le lotissement des Prés.	PROPRETE URBAINE	Nettoieement du secteur de la route des prés à réaliser.	
GAP SUD-OUEST	Route des Prés, à proximité du lotissement des Prés les bacs poubelles ne sont pas calés et mal remis en place.	PROPRETE URBAINE	Calage des bacs à réaliser.	
GAP SUD-OUEST	Spectacle dégradant et inquiétant des bacs poubelles semi enterrés du secteur des HLM de Beauregard. Un entretien régulier est nécessaire.	PROPRETE URBAINE	Le service de la propreté urbaine écrira aux HLM afin qu'ils procèdent au nettoyage et à l'évacuation des encombrants.	Fait
GAP SUD-OUEST	Procéder au nettoyage du secteur de l'arrêt bus les Buissonnets situé au n°4 route de Ste Marguerite (amas de feuilles de platane depuis l'automne 2010)	PROPRETE URBAINE	Secteur nettoyé le 27 avril 2011.	Fait
GAP SUD-OUEST	L'emplacement des bacs poubelles et colonnes à l'arrêt bus Kapados est mal entretenu. Les bacs roulants jaune et vert ne sont pas calés au sol.	PROPRETE URBAINE	Secteur à nettoyer (désherbage) + calage des bacs à réaliser.	
GAP SUD-OUEST	Il est regrettable que le bus urbain ne monte pas à Kapados par temps de neige alors que la chaussée est déneigée tôt le matin.	TRANSPORTS URBAINS	Il est répondu sur place par François COSSON, Directeur Adjoint du Service Transports Urbains que ce n'est pas la montée qui est dangereuse mais la descente, surtout dans les virages du bas.	Fait

GAP SUD-OUEST	Les Transports Urbains ne desservent pas assez souvent Kapados. Il en faudrait un le matin vers 9h30 et un l'après-midi vers vers 15h00. Le taxi bus n'est pas pratique et il faut payer alors que les bus sont gratuits.	<b>TRANSPORTS URBAINS</b>	Une étude est en cours ainsi que le chiffrage. La décision est à venir.	Fait
GAP SUD-OUEST	Rue de Valserras, à l'arrêt de bus "Les Ecrins" direction Beauregard un banc serait le bienvenu. Il pourrait être fixé contre le mur pour ne pas gêner le passage des piétons.	<b>TRANSPORTS URBAINS</b>	Examiner la situation et installer le banc si possible.	
GAP SUD-OUEST	Dans l'abri bus "Ecole de Beauregard" le banc a disparu.	<b>TRANSPORTS URBAINS</b>	Banc à remettre en place dans l'abri bus.	
GAP SUD-OUEST	Suite aux problèmes découlement des eaux pluviales solutionnés par la voirie, il reste à placer un avaloir.	<b>VOIRIE</b>	Avaloir à mettre en place à un endroit approprié.	
GAP SUD-OUEST	Dans le quartier de Kapados un grand nombre de haies privées ne sont pas taillées et débordent sur les trottoirs.	<b>VOIRIE</b>	Faire un courrier aux agences Pellat et Riegert pour leur demander de faire tailler les haies.	
GAP SUD-OUEST	L'intersection de la route de Valserras et de la route de Ste Marguerite est dangereuse. Un giratoire serait bien plus efficace. Ce giratoire est demandé depuis longtemps.	<b>VOIRIE</b>	Il a été répondu sur place par Mr Jean-Pierre MARTIN que le giratoire est non réalisable compte tenu de la configuration des lieux. Absence de foncier (buissonnets). La situation actuelle est la moins mauvaise.	Fait
GAP SUD-OUEST	A quand la réalisation du barreau manquant de PATAc?	<b>VOIRIE</b>	Il a été répondu sur place par Mr MARTIN que la fin des études et des négociations pour les acquisitions foncières est prévue d'ici la fin du mandat.	Fait
GAP SUD-OUEST	Sur le giratoire autour de la place de Kapados côté "La Futaie" un avaloir des eaux pluviales est bouché.	<b>VOIRIE</b>	Avaloir à déboucher.	
GAP SUD-OUEST	Le trottoir le long de la copropriété "Le Plein Ciel" est en mauvais état.	<b>VOIRIE</b>	L'opération sera chiffrée et proposée pour 2012.	Fait
GAP SUD-OUEST	Rue des Charmettes à droite en montant, le trottoir entre la résidence des Charmettes et le parking n'est toujours pas goudronné.	<b>VOIRIE</b>	L'opération sera chiffrée et proposée dans un prochain programme de voirie.	Fait
GAP SUD-OUEST	Sur la partie haute de la rue des Charmettes, il n'existe pas de trottoirs des deux côtés de la rue entre l'immeuble "La Valériane" et la place de Kapados. C'est dangereux pour les piétons, les voitures stationnées gênent.	<b>VOIRIE</b>	Ecrire aux agences Pellat et Riegert pour leur demander de faire un sondage dans les résidences sur cette demande car la création d'un trottoir supprimerait une dizaine de places de stationnement.	
GAP SUD-OUEST	Dans le quartier de Kapados il existe trois bâtiments Valérianes qui sont mal identifiés. Problème de livreurs ou de visiteurs.	<b>VOIRIE</b>	Ecrire à la société ERILIA pour leur demander d'améliorer la signalisation de ces trois immeubles qui gênent.	
GAP SUD-OUEST	Suite à l'accident mortel qui s'est passé il y a quelques semaines, route de Ste Marguerite, devant l'école de Beauregard, que compte faire la mairie pour améliorer la sécurité?	<b>VOIRIE</b>	Un plateau traversant a été réalisé.	Fait
GAP SUD-OUEST	A quand le goudronnage du petit chemin piétons réalisé devant le "Prévert" route de Ste Marguerite ainsi que la réalisation de la banquette végétalisée (à hauteur du 32 route de Ste Marguerite)	<b>VOIRIE</b>	Le goudronnage sera chiffré et proposé dans un prochain programme de travaux de voirie.	Fait
GAP SUD-OUEST	Rue de Ste Marguerite à l'entrée des Résidences des Vergers du Moulin et de l'intersection de la route de Valserras, le trottoir est en mauvais état (en particulier vers l'arrêt bus Les Buissonnets).	<b>VOIRIE</b>	Remise en état du trottoir à programmer. Si travaux importants, les chiffrer pour proposition dans un prochain programme de voirie.	
GAP SUD-OUEST	Les bas côtés de la route des Prés sur le secteur situé entre le virage récemment goudronné et la route de la Luye sont dangereux. A certains endroits la dénivellation est très dangereuse. Colmater ces bas côtés avec de la terre est inefficace et non durable.	<b>VOIRIE</b>	Colmater les ornières des bas côtés de la route des Prés avec du gravier ou du Fraizat (sécurisation de zones de croisement à réaliser).	
GAP SUD-OUEST	A quand la réfection de la route des Prés dans le secteur du virage Chaix?	<b>VOIRIE</b>	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que les travaux sont inscrits au programme 2011 de travaux de voirie. Les travaux seront faits pendant l'été.	Fait
GAP SUD-OUEST	Dans la ligne droite de la route des Prés les arbres ne sont pas entretenus. Des branchages (rejets) en partie basse des troncs à supprimer.	<b>VOIRIE</b>	Mauvaises branches à couper.	
GAP SUD-OUEST	Au niveau de la ferme ROUSSIN route de Ste Marguerite le passage est étroit et dangereux avec le passage fréquent actuel de nombreux camions qui alimentent des chantiers à Ste Marguerite.	<b>VOIRIE</b>	Il a été répondu sur place qu'il n'y a pas d'élargissement possible dans ce secteur (absence de foncier).	Fait
GAP SUD-OUEST	L'écoulement des Eaux de pluie du parking à l'arrière du bâtiment les Charmettes n'est pas satisfaisant. Le chemin à gauche au fond du parking se transforme en torrent.	<b>VOIRIE</b>	Problème à examiner en période de pluie et à solutionner.	
GAP SUD-OUEST	Des véhicules se garent souvent devant la porte métallique du transformateur EDF à l'entrée de la résidence "Les Grands Bois" (parking). Un obstacle devant la porte serait le bienvenu.	<b>VOIRIE</b>	Obstacle à mettre en place (Borne ou bloc de pierre présent à proximité).	
GAP SUD-OUEST	Lors de la réalisation des travaux de voirie de la route des Prés dans le secteur du virage Chaix il est souhaitable d'enfouir les lignes aériennes.	<b>VOIRIE + ECLAIRAGE PUBLIC</b>	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que l'enfouissement des lignes aériennes n'est pas prioritaire dans ce secteur péri-urbain. Cet enfouissement ne sera pas prévu lors des travaux à venir.	Fait