

Visite	DEMANDE	SERVICE	OBSERVATIONS	
Gap Sud-Est	Au niveau de l'arrêt "Les Buissonnets" une plaque d'égoût est à refixer dans les régles. (Bruit au passage des véhicules).	ASSAINISSEMENT	Plaque d'égoût à refixer (problème de fondation).	
Gap Sud-Est	rue des Gourlanches les avaloirs sont bouchés.	ASSAINISSEMENT	Avaloirs à déboucher.	
Gap Sud-Est	Dans le secteur du 34-38 route des fauvins les avaloirs ne sont pas efficaces.	ASSAINISSEMENT	Vérifier le bon fonctionnement des avaloirs dans le secteur.	
Gap Sud-Est	Problème d'égoût dans le secteur du 19 Impasse des Tilleuls	ASSAINISSEMENT	Contacter le propriétaire concerné pour examen du problème signalé.	
Gap Sud-Est	Route de la Jsutice, au niveau de la SAE les avaloirs sont bouchés et de la végétation pousse à l'intérieur.	ASSAINISSEMENT	Avaloirs à remettre en état.	
Gap Sud-Est	Sur la RD 942a en amont du Lycée agricole les marquages routiers ne sont pas réalisés.	Conseil Général	Faire courrier au Conseil Général.	
Gap Sud-Est	L'Eclairage Public rue des Tilleuls est insuffisant depuis le remplacement des lampadaires.	ECLAIRAGE PUBLIC	Situation à examiner. Contacter le demandeur.	
Gap Sud-Est	Rue des Tilleuls entre le 39 et le 41 il existe un poteau France Telecom isolé. Il faudrait le faire supprimer.	ECLAIRAGE PUBLIC	A examiner et à réaliser auprès de France Télécom.	
Gap Sud-Est	Chemin vieux, il existe de nombreux arbres de haute tige. L'état de certains est à surveiller.	ESPACES VERTS	Arbres à faire contrôler.	
Gap Sud-Est	Route des Fauvins, la nouvelle banquette végétalisée n'est pas entretenue par les services municipaux. C'est la jungle!	ESPACES VERTS	Assurer l'entretien de la banquette végétalisée.	
Gap Sud-Est	Régulièrement il y a des chiens errants rue des Tilleuls à proximité du local poubelles.	HYGIENE	A examiner et faire rechercher les propriétaires.	
Gap Sud-Est	Il avait été demandé lors d'une précédente réunion que la ville intervienne pour éradiquer les moustiques qui semblent provenir du bassin de rétention, de l'extension de la zone artisanale des Fauvins; Le problème existe toujours.	HYGIENE	Examiner le problème et proposer des solutions.	
Gap Sud-Est	Beaucoup trop de voitures sur le boulevard Pompidou. A quand la réalisation de la Rocade?	Jean-Pierre MARTIN	Mr MARTIN a répondu sur place.	Fait
Gap Sud-Est	Au niveau de la nouvelle intersection de la route de Treschatel et de la RD 942a, la priorité à droite n'est pas souvent respectée. Les voitures qui descendent la RD vont trop vite.	POLICE	Contrôles à réaliser.	
Gap Sud-Est	3 voitures ventouses dans le secteur de la résidence " Le Moulin" rue du Clair Logis. (7901TK80 Ford - 9965KR05 voiture grise - 851BC05 Golf Rouge)	POLICE	A examiner et à faire évacuer si nécessaire.	
Gap Sud-Est	Problème de la vitesse trop importante de certains véhicules rue de Valserres entre le carrefour du théâtre et l'intersection de la route de Ste Marguerite.	POLICE	Contrôle de vitesse à réaliser.	
Gap Sud-Est	Dans le secteur du Clair Val (côté pharmacie) des voitures stationnent régulièrement sous le panneau "stationnement interdit". La police ne passe jamais.	POLICE	A surveiller et verbaliser.	
Gap Sud-Est	Vitesse trop importante de certains véhicules route de la Justice et route des Fauvins. Des contrôles de la vitesse sont demandés.	POLICE	Contrôles de la vitesse à réaliser sur les deux routes.	
Gap Sud-Est	Rue des Gourlanches, des voitures sont régulièrement stationnées sur les trottoirs.	POLICE	A surveiller et verbaliser si nécessaire.	

Gap Sud-Est	Depuis la réalisation des espaces de croisement pour les bus sur le chemin communal de la justice, ces espaces servent régulièrement de zone de stationnement à certaines voitures. La police ne passe pas dans le secteur.	POLICE	Réaliser des contrôles et verbaliser.	
Gap Sud-Est	Les poubelles ont été supprimées à l'entrée du chemin des Grillons. Actuellement les gens doivent descendre sur la RD jusqu'au virage. C'est loin et dangereux.	PROPRETE URBAINE	Poubelles à remettre en place à l'entrée du chemin des Grillons (vu sur place par Mr GABET FOURNIER).	
Gap Sud-Est	Le nettoyage du secteur de la résidence des écrins est insuffisant. Ce secteur est délaissé pourtant à proximité du centre ville.	PROPRETE URBAINE	Il a été répondu sur place que le quartier est nettoyé une fois par mois.	Fait
Gap Sud-Est	La personne qui assure l'entretien des Espaces Verts des bâtiments de "l'OPH" cours du Vieux Moulin dépose régulièrement des déchets verts dans les poubelles du secteur du Montana.	PROPRETE URBAINE	A surveiller et éventuellement contacter l'OPH.	
Gap Sud-Est	Les poubelles du quartier des Gourlanches ne sont pas nettoyées et sentent mauvais.	PROPRETE URBAINE	Bacs à nettoyer.	
Gap Sud-Est	Peut-on modifier les horaires de collecte des ordures ménagères ainsi que ceux du nettoyage? Beaucoup de nuisances sonores à 5h du matin Bd Pompidou. Est-ce normal vu l'engagement de la ville dans l'agenda 21. Répartir l'effort de nettoyage en centre ville.	PROPRETE URBAINE	Répondre aux demandeurs avec explications.	
Gap Sud-Est	L'abri bus les Oursons à côté du GRETA route des Fauvins est envahi par la végétation. Il est laissé à l'abandon. Difficultés pour s'asseoir sur le banc.	PROPRETE URBAINE	Espace abri bus à nettoyer.	
Gap Sud-Est	L'esthétique à l'entrée des Services Techniques laisse à désirer. Présence de végétation aux abords du transformateur EDF, haie à côté de l'abri bus mal taillée et en mauvais état.	PROPRETE URBAINE	Remettre en bon état les abords de l'entrée des Services Techniques.	
Gap Sud-Est	Quelques problèmes pour les bus quand il neige. L'hiver dernier les enfants ont été laissés une fois à Treschatel. Ils ont dû monter à pieds aux Emeyères .	TRANSPORTS URBAINS	Il a été répondu sur place par Mr COSSON que c'est une situation exceptionnelle. Les enfants n'ont pas attendu le bus de substitution.	Fait
Gap Sud-Est	Il existe de nouvelles constructions dans le secteur des Emeyères - Colombis. Des jeunes familles se sont installées et la fréquence des bus urbains est insuffisante en direction des établissements scolaires.	TRANSPORTS URBAINS	Il a été répondu sur place par Mr MARTIN et Mr COSSON qu'une étude sera réalisée en fonction de l'évolution démographique du secteur.	Fait
Gap Sud-Est	La cadence des bus route des Fauvins est insuffisante et les horaires mal appropriés. Suite au courrier envoyé au Maire une amélioration est-elle envisageable?	TRANSPORTS URBAINS	Il a été répondu sur place par Mr MARTIN qu'il n'y a pas de possibilité actuellement pour les lignes 4 et 8. Il existe à ce jour 11 possibilités de transports dans les deux sens.	Fait
Gap Sud-Est	A quand les transports urbains route de Rambaud?	TRANSPORTS URBAINS	Il a été répondu sur place par Mr MARTIN et Mr COSSON qu'il n'y a pas de possibilité de développement de ligne pour l'instant dans ce secteur. Il existera peut-être une possibilité dès la création de l'agglomération.	Fait
Gap Sud-Est	Au dessus de la résidence Ste Marguerite qu'en est-il du terrain mitoyen à Kapados? Il attend toujours une réponse du service Urbanisme.	URBANISME	Examiner la situation et répondre.	

Gap Sud-Est	Problème du gravier qui est dangereux en particulier pour les personnes âgées au niveau de l'entrée du cimetière des Emeyères - Colombis.	VOIRIE	Améliorer la situation.	
Gap Sud-Est	A Lareton, au niveau de l'école, depuis la mise en place d'un limiteur de vitesse, le mode de fonctionnement du feu rouge permanent des feux tricolores est-il bien approprié? Beaucoup de véhicules ne s'arrêtent pas au feu rouge.	VOIRIE	Voir si le fonctionnement du feu est bien approprié.	
Gap Sud-Est	Sur la RD 942a de part et d'autre du hameau des Emeyères ne peut-on pas indiquer le nom du "Lieu-dit les Emeyères"?	VOIRIE	Panneaux de signalisation du "lieu-dit Les Emeyères" à réaliser et à installer.	
Gap Sud-Est	L'intersection de la route de Valserras et de la route de Ste Marguerite est dangereuse. Les voitures qui arrivent de Beauregard et qui tournent à droite en direction des Emeyères passent soit sur le trottoir soit en pleine gauche face aux voitures qui descendent la RD.	VOIRIE	Examiner la possibilité d'agrandir sensiblement l'intersection des 2 routes côté HLM.	
Gap Sud-Est	Afin d'améliorer la sécurité à l'intersection de la route de Valserras et de l'intersection de la route de Ste Marguerite et éventuellement créer un petit giratoire sécurisé, le nouveau conseil syndical de la copropriété les Buissonnets est prêt à examiner la possibilité d'une vente de terrain.	VOIRIE	Contacteur le conseil Syndical des Buissonnets pour examen.	
Gap Sud-Est	L'hiver le trottoir chemin du Clair Logis entre le Montana et les Ecrins n'est pas très bien déneigé. Situé à l'UBAC, le trottoir ne voit pas le soleil et s'il neige en début d'hiver la neige reste plusieurs mois. C'est dangereux pour les piétons.	VOIRIE	Veiller à ce que ce trottoir soit bien déneigé.	
Gap Sud-Est	Chemin du Clair Logis, au niveau de la copropriété "Côté St Mens" le bourrelet de terre qui a été réalisé pour éviter l'éboulement des eaux pluviales vers la copropriété ne semble pas donner satisfaction. Sur le chemin sous la copropriété le mur aurait dû être prolongé.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Mr ROCHAS que les eaux pluviales s'évacuent sur la gauche à la descente. On examine la situation et la végétation qui a poussé sur le bourrelet stabilisé celui-ci.	Fait
Gap Sud-Est	Chemin du Clair Logis, sur le chemin piétons qui descend derrière le FJT la bande végétalisée n'est pas entretenue. Une réalisation minérale de cet espace est souhaitée.	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Mr MARTIN que le service va chiffrer l'opération qui sera proposée pour un prochain exercice budgétaire.	Fait
Gap Sud-Est	Sur le bas du chemin du Clair Logis, sous la résidence les Ecrins des morceaux de goudron n'ont jamais été enlevés sur le trottoir, le long du grillage. Dans ce secteur il existe des trous sur la chaussée.	VOIRIE	Débarasser les morceaux de goudron sur le trottoir et trous à boucher sur la chaussée.	
Gap Sud-Est	Souhaite installer à sa charge un miroir rue de Valserras face aux "Resto du Cœur" pour améliorer la sécurité.	VOIRIE	Installer le miroir fourni par le demandeur (si possibilité).	
Gap Sud-Est	Route des Fauvins, à l'intersection de la rue des Gourlanches une importante végétation provient de la propriété EYNAUD. Pourquoi la ville ne taille-t-elle pas cette haie?	VOIRIE	Ecrire au propriétaire concerné pour faire tailler la haie.	
Gap Sud-Est	Depuis plusieurs visites des panneaux de rappel de la priorité à droite sont demandés à l'intersection de la route des Fauvins et de la rue des Gourlanches (intersection très dangereuse).	VOIRIE	Panneaux à mettre en place (vus sur place).	

Gap Sud-Est	Les habitations du pied du chemin des Gourlanches ne sont pas numérotées. La Ville peut-elle le prévoir?	VOIRIE	Numérotation des maisons à réaliser.	
Gap Sud-Est	Problème d'écoulement des eaux pluviales rue du Sirac. Inondations fréquentes (photos à l'appui). Que peut faire la Ville?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Mr ROCHAS et Mr GABET-FOURNIER que c'est une voie privée. Les travaux ne sont pas de la responsabilité de la ville.	Fait
Gap Sud-Est	Au niveau du 19 route des Fauvins, avant la réfection de la chaussée il existait un passage piétons qui n'a jamais été retracé.	VOIRIE	Passage piétons à retracer vers le 19 route des Fauvins.	
Gap Sud-Est	Des trous sont à boucher sur le bas de la chaussée de la rue des Gourlanches.	VOIRIE	Trous à boucher.	
Gap Sud-Est	Les tranchées réalisées route communales 52 aux Fauvins ont été mal rebouchées.	VOIRIE	Réfection définitive des tranchées à programmer au plus tôt.	
Gap Sud-Est	Route des Fauvins, gros problème de stationnement des élèves du GRETA. Difficultés pour sortir ou pour entrer pour le propriétaire du 45 route des Fauvins.	VOIRIE	Protéger l'accès au 45 route des Fauvins par des bornes afin d'empêcher le stationnement gênant des voitures.	
Gap Sud-Est	La route d'accès au hameau des Emeyères est en mauvais état. Une réfection de la chaussée est souhaitable.	VOIRIE	Opération à chiffrer et à proposer pour l'exercice 2012.	