

Visite	DEMANDE	SERVICE	OBSERVATIONS	
GAP NORD-OUEST	Sur le parking du rond-point du Sénateur il existe une source qui provoque beaucoup de verglas en hiver. Peut-on solutionner ce problème?	ASSAINISSEMENT	Solutionner le problème causé par la présence de cette source.	
GAP NORD-OUEST	Les habitants du chemin de la Ferme de l'Hôpital sont inquiets et déplorent que rien ne soit aménagé au niveau de la route départementale pour sécuriser l'accès au chemin. Un tourne à gauche sécurisé sur la RD est réalisable et demandé depuis des années mais le Conseil Général ne bouge pas. De même le traçage des passages piétons au niveau du rond-point du Sénateur est indispensable.	Conseil Général	Jean-Pierre MARTIN a écrit au Président du Conseil Général pour rappeler ce souhait justifié des habitants du secteur.	Fait
GAP NORD-OUEST	L'Eclairage public du rond point du Sénateur est bien trop fort par rapport à l'éclairage des autres voies du quartier. Afin de réaliser des économies d'énergie ne serait-il pas possible de faire diminuer l'intensité lumineuse des appareils du rond-point à partir de certaines heures?	ECLAIRAGE PUBLIC	Examiner la situation et chiffrer la mise en place des dispositifs de réduction des flux lumineux.	
GAP NORD-OUEST	D'une manière générale sur la ville l'Eclairage Public est intensif et perturbe souvent l'environnement.	ECLAIRAGE PUBLIC	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN qui a donné la description détaillée de ce qui est réalisé pour diminuer le flux lumineux à partir d'une certaine heure sur les voies principales. Précision sur les remplacements des anciens lanpadaires dans les vieux lotissements.	Fait
GAP NORD-OUEST	Sur le chemin de la Ferme de l'Hôpital il existe une zone non éclairée la nuit entre la route départementale et le n°29. C'est dangereux, surtout en hiver lorsque les scolaires rentrent à pied en direction du lotissement l'Eden de Malcombe; Un ou deux point lumineux seraient les bienvenus.	ECLAIRAGE PUBLIC	Chiffrer l'installation de deux points lumineux sur les poteaux "FT" existants entre l'entrée du chemin Ferme de l'Hôpital et le n°29.	
GAP NORD-OUEST	Dans le jardin de la butte des Matagots les bancs publics se dégradent. Peut-on les repeindre ou les revernir?	ESPACES VERTS	Etat à examiner et remise en état à réaliser.	
GAP NORD-OUEST	Sur le mini carrefour à l'intersection de la rue Santos Dumont et de la rue Saint Exupery, deux rosiers sont morts. Peut-on les remplacer ? Le service concerné peut contacter le demandeur qui pourra se charger du remplacement si nécessaire.	ESPACES VERTS	2 rosiers à remplacer.	
GAP NORD-OUEST	Dans le jardin des matagots, les corbeilles poubelles sont souvent pleines de bouteilles de bière mises par les boulistes, ces poubelles ne sont pas vidées régulièrement.	ESPACES VERTS	Vider périodiquement les corbeilles de la butte des matagots.	
GAP NORD-OUEST	Les bordures végétalisées de la contre allée Albert Laty le long des villas ne sont pas nettoyées et désherbées assez souvent. Il en est de même pour les spots lumineux au sol de cette contre allée.	ESPACES VERTS	Procéder à un nettoyage plus régulier des bordures végétalisées de la contre allée.	
GAP NORD-OUEST	A l'extrémité du chemin privé à droite au fond du chemin "Ferme de l'Hôpital" les propriétaires de la ferme polluent le torrent de Malcombe par un stockage sur les berges de produits et matériaux divers.	HYGIENE	Situation à examiner. Propriétaires concernés à contacter si nécessaire.	
GAP NORD-OUEST	Le canal d'arrosage (ASA du Canal de Gap) est dangereux entre le 41 et le 43 chemin de la Ferme de l'Hôpital (risque de chute). Une barrière de protection appropriée serait la bienvenue.	Jean-Pierre MARTIN	Jean-Pierre MARTIN a écrit à l'ASA du Canal de Gap pour demander la mise en place d'une protection appropriée.	Fait
GAP NORD-OUEST	Vitesse trop importante de certaines voitures dans la ligne droite de la route de malcombe et au niveau du carrefour pour l'accès aux nouveaux locaux du Conseil Général.	POLICE MUNICIPALE	Des contrôles de vitesse seront réalisés.	Fait
GAP NORD-OUEST	A partir du jardin des Matagots des pierres sont lancées sur les toits des maisons situées en contre bas rue Aimé Clément. Malgré des appels téléphoniques la police ne s'est pas déplacée.	POLICE MUNICIPALE	Etre attentif à ces actes de vandalisme.	
GAP NORD-OUEST	Beaucoup trop de voitures stationnent anormalement sur les trottoirs du Cours Emile Zola (en amont de la rue Joseph Faure en particulier).	POLICE MUNICIPALE	Examiner cette situation et intervenir.	
GAP NORD-OUEST	Des dispositifs ralentisseurs ont été installés pour limiter la vitesse sur un tronçon du cours Emile Zola mais rien n'a été fait sur le tronçon Stade-Rue de Villeneuve. Des véhicules roulent trop vite dans ce secteur. Peut-on faire des contrôles de vitesse ou installer un nouveau ralentisseur.	POLICE MUNICIPALE	Contrôles de vitesse à réaliser cours Emile zola dans le secteur Stade -Villeneuve.	
GAP NORD-OUEST	Au niveau du local poubelles à l'entrée du lotissement "L'Eden de Malcombe" Peut-on remplacer un bac vert par un bac jaune?	PROPRETE URBAINE	Bac à remplacer.	

GAP NORD- OUEST	Au sommet du chemin du Turrelet les bacs sont saturés car également remplis par des automobilistes qui s'arrêtent à la descente de la route de Veynes. Peut-on rajouter un bac? De même il n'existe pas à cet endroit de colonne verres. Peut-on en installer une?	PROPRETE URBAINE	Un bac ordures ménagères supplémentaire sera installé mais il n'y a plus de place pour la colonne verre. Les plus proches se situent rue Louis Comte contre le mur du cimetière, rue Jean Macé et derrière la Commanderie.	
GAP NORD- OUEST	La contre allée de la rue St Exupery n'est pas souvent nettoyée et est oubliée lors des opérations de déneigement.	PROPRETE URBAINE	Des instructions sont données aux services concernés.	Fait
GAP NORD- OUEST	Un désherbage est nécessaire entre le 8 et le 10 de la rue du Serre de l'Aure.	PROPRETE URBAINE	Désherbage à réaliser.	
GAP NORD- OUEST	Malgré les panneaux de limitation de vitesse en place, certains véhicules roulent trop vite sur le chemin Ferme de l'Hôpital. La sortie et l'accès de ce chemin sur la route départementale sont très dangereux. Des accidents sont fréquents.	SECURITE ROUTIERE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER que la dangerosité de l'accès à ce chemin est connue. Ce problème sera réglé avec la réalisation de la Rocade et avec les aménagements prévus dans l'étude d'urbanisme du secteur (PLU).	Fait
GAP NORD- OUEST	Deux trous importants à reboucher à l'entrée du Chemin de la Ferme de l'Hôpital.	VOIRIE	Trous à boucher.	
GAP NORD- OUEST	La chaussée du chemin Ferme de l'Hôpital est étroite et à certains endroits le croisement de deux véhicules n'est pas facile. Un panneau réglementaire (flèches bleues et rouges) serait le bienvenu pour indiquer un sens de priorité.	VOIRIE	Panneau à installer à l'entrée du lotissement du chemin (référence panneau "C4").	
GAP NORD- OUEST	La Ville peut-elle dénommer la voie desservant le lotissement l'Eden de Malcombe et numéroté les habitations.	VOIRIE	Il a été répondu sur place qu'il n'y avait pas de problème et qu'il suffisait de faire des propositions de noms.	
GAP NORD- OUEST	Un grand nombre de véhicules empruntent toujours le sens interdit à la montée du chemin du Turrelet (certains sont guidés par le GPS). Il manque au pied de la portion droite du chemin du Turrelet un panneau visible indiquant le sens interdit.	VOIRIE	Panneau sens interdit à mettre en place.	
GAP NORD- OUEST	A la descente sur le pied de la rue Louis Comte la "piste vélo" est dangereuse au niveau des accès à certaines habitations. Une réaménagement serait souhaitable.	VOIRIE	Prendre contact avec le demandeur qui a des propositions à faire pour améliorer la situation.	
GAP NORD- OUEST	A l'intersection du bureau du Turrelet et de la rue de la Chapelle un véhicule est souvent garé sur le trottoir et pose problème de visibilité et de circulation.	VOIRIE	Installer une borne sur le trottoir pour empêcher le stationnement gênant des véhicules.	
GAP NORD- OUEST	Au pied de la rue Jean Mermoz, côté droit en descendant le caniveau d'écoulement des eaux pluviales est en mauvais état et mérite un désherbage.	VOIRIE	Caniveau à remettre en état.	
GAP NORD- OUEST	Les ilots du mini carrefour à l'intersection de la rue St Exupery et de la rue Santos Dumont ont été dégradés par les engins de déneigement.	VOIRIE	A remettre en bon état (quelques bordures).	
GAP NORD- OUEST	La contre allée de la rue St Exupery n'est pas souvent nettoyée et est oubliée lors des opérations de déneigement.	VOIRIE	Des instructions ont été données aux services concernés.	Fait
GAP NORD- OUEST	Stationnement gênant et anarchique des voitures rue des sapinettes. Problème au niveau de l'aire de retournement en fond de rue.	VOIRIE	Repeindre les places de stationnement de la rue des Sapinettes et mettre au niveau de la zone de retournement en bas de la rue une ou deux bornes pour empêcher le stationnement gênant.	
GAP NORD- OUEST	La haie située derrière l'arrêt bus "Le Jaurès" Avenue Jean Jaurès déborde largement sur le trottoir.	VOIRIE	Haie à tailler (ou contacter son propriétaire pour la faire tailler).	
GAP NORD- OUEST	La végétation déborde largement sur le domaine public d'une propriété non entretenue (propriété Bonnardel). La ville peut-elle intervenir?	VOIRIE	Procéder au débroussaillage complet des secteurs qui débordent sur le domaine public, rue des Thermes et cours Emile zola.	
GAP NORD- OUEST	Rue Joseph Faure au Stop à l'intersection du Cours Emile Zola des voitures sont souvent stationnées et posent problème de visibilité et de sécurité.	VOIRIE	1 à 2 bornes à mettre en place pour empêcher le stationnement gênant.	
GAP NORD- OUEST	Rue des thermes le banc public est enfoui dans la végétation qui déborde de la propriété voisine.	VOIRIE	Couper la végétation qui déborde au niveau des bancs publics de la rue des Thermes.	
GAP NORD- OUEST	A l'intersection de la rue des Thermes et du Cours Emile Zola il a été constaté de nombreux accidents car la priorité à droite n'est pas toujours respectée. Pourquoi ne pas mettre un stop rue des Thermes puisque toutes les autres rues entre le cours Emile Zola et l'avenue Jean Jaurès en sont équipées.	VOIRIE	Equiper cette intersection d'un stop sur la rue des Thermes (après arrêté municipal).	
GAP NORD- OUEST	Des voitures stationnent régulièrement devant l'entrée de l'immeuble "Les Bruyères" au 23 Cours Emile Zola. La peinture au sol d'interdiction de stationner est effacée. Peut-on repeindre?	VOIRIE	Repeindre le zébra interdiction de stationner devant le n°23 cours Emile Zola (Les Bruyères).	

GAP NORD- OUEST	Rue Serre de l'Aure, un banc public bien pratique a été supprimé. Pourquoi?	VOIRIE	il a été répondu sur place par Gilbert Espitalier que le banc a été supprimé à la demande du syndic de la copropriété voisine.	Fait
GAP NORD- OUEST	Cours Emile Zola, le chantier de construction de l'entreprise PELLER étant achevé peut-on supprimer les peintures routières d'interdiction au niveau de ce chantier.	VOIRIE	Marquages routiers à effacer.	
GAP NORD- OUEST	Avenue Jean Jaurès, face au centre de radiologie, l'absence de passage piéton est problématique. Peut-on donner satisfaction à cette demande de réalisation récurrente?	VOIRIE	Etudier et chiffrer la réalisation de ce passage piéton.	
GAP NORD- OUEST	La cartographie de la Ville de Gap et l'appellation du pied du chemin du Turrelet est incorrecte. Le pied du chemin du Turrelet est en réalité le prolongement de la rue Louis Comte. Une rectification des plans est souhaitée ainsi que la mise en place des plaques correspondantes sur le terrain.	VOIRIE + COMMUNICATION	Rectifier l'appellation du pied du chemin du Turrelet (rue Louis Comte).	