

| Visite | RUE | DEMANDE | SERVICES | OBSERVATIONS | |
|---------------|--------------------------|---|-----------------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | rue des Myosotis | Devant le 4 bis rue des Myosotis les regards de récupération des eaux pluviales sont bouchés. | ASSAINISSEMENT | Regards débouchés. | Fait |
| Gap Sud Ouest | St Roch | Dans le secteur de St Roch il manque des toilettes publiques. La création de wc du style de ceux installés sur le petit boulo-drome du Villeneuve serait une bonne chose (vers nouveau tronçon de la piste piétons vélos par exemple) | ASSAINISSEMENT | Il n'y a rien de programmer dans ce secteur. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Avenue de Provence | Sur l'avenue de Provence, à la hauteur de la station Total, une plaque d'égoût pose problème . Nuisances sonores en particulier la nuit. | ASSAINISSEMENT | Problème réglé. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Chemin des Matins Calmes | Les nouveaux mâts d'éclairage mis en place dans le quartier ne donnent pas satisfaction. L'éclairage au niveau du sol est insuffisant. | DSIE | Contact a été pris. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Avenue de Traustein | Avenue de Traunstein, les arbres de grande hauteur de la propriété CHAIX dépassent largement sur l'avenue. Certaines branches peuvent être dangereuses lors de forts vents. | ESPACES VERTS | Examiner la situation et prendre contact avec le propriétaire concerné. | |
| Gap Sud Ouest | | A la sortie du lotissement la Colline de Graffinel, tailler un arbre dont les branches partent du sol. Cet arbre pose un problème de sécurité à la sortie du lotissement. | ESPACES VERTS | Arbre à tailler. | |
| Gap Sud Ouest | rue des Myosotis | L'arbre situé à proximité du 4 bis rue des Myosotis est malade. Cet arbre a été examiné mais aucune solution n'a été trouvée. | ESPACES VERTS | Examiner une nouvelle fois l'état de cet arbre et si problème le couper. | |
| Gap Sud Ouest | | Le projet de réalisation de la pépinière SUD est-il toujours d'actualité? Si oui quand? | ESPACES VERTS | Il a été répondu sur place que la pépinière Sud sera réalisée avant la fin du mandat municipal. | Fait |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---|---------------------------|--|------|
| Gap Sud Ouest | Rue du Bosquet | Rue du Bosquet (là où cette rue surplombe la rue des Iris) un arbre d'une parcelle communale déborde par son feuillage sur une portion de trottoir déjà rétrécie à cet endroit. Les piétons sont obligés d'emprunter la chaussée. | ESPACES VERTS | Branches gênantes à couper. | |
| Gap Sud Ouest | | Le bosquet sous l'hôtel Fontrégina n'est pas assez souvent nettoyé. Compte tenu de la végétation et de la fréquentation des lieux par des fumeurs il existe en saison sèche un risque d'incendie. | ESPACES VERTS | Procéder plus régulièrement au nettoyage de ce bosquet et mettre en place de chaque côté du chemin des panneaux signalant le risque d'incendie | |
| Gap Sud Ouest | Rue des Boutons d'Or | Dans la rue des Boutons d'Or il y a la présence de concasses de voitures polluantes dans le terrain face à la Miroiterie des Alpes (ex garage Max Faure). Le propriétaire des véhicules serait celui d'une casse rue du Lys Blanc. Peut-on le contacter pour faire enlever ces carcasses d'ou coulent de l'huile et de l'essence et divers produits polluants? C'est une question d'hygiène publique plus que d'esthétique. | HYGIENE | Les véhicules épavés ont été retirés. Problème réglé. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Route de Graffinel | Le réseau d'aspersion est attendu depuis très longtemps dans le quartier de Graffinel. | Jean-Pierre MARTIN | Jean-Pierre MARTIN a écrit au président du Canal de Gap. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | Deux voitures ventouses sont garées en permanence sur le parking de la propriété HLM. Peut-on les faire enlever? | Jean-Pierre MARTIN | Jean-Pierre MARTIN MARTIN a écrit à la Directrice de l'OPAC. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue de l'Espéranto | Rue de l'Espéranto dans la propriété des HLM beaucoup d'enfants jouent et les voitures circulent trop vite. Peut-on faire installer un dispositif limiteur de vitesse? | OPAC | Jean-Pierre MARTIN en a fait la demande à l'OPAC. | Fait |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--|--------------------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | | Il existe dans le quartier de la piscine de sérieux problèmes d'insécurité routière. Les deux roues souvent trop bruyantes s'affranchissent des lois. Des rodéos ont lieu en particulier la nuit sur le parking de la piscine. Le point de ralliement des perturbateurs en deux roues est situé au camion pizza avenue de Traustein. | POLICE MUNICIPALE | La Police Municipale surveillera attentivement ce quartier et informera la Police Nationale des problèmes nocturnes signalés pour intervention. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Avenue Mitterrand | Régulièrement le matin et le soir des quads (toujours les mêmes) grillent les feux tricolores de l'avenue Mitterrand et circulent à vitesse importante. | POLICE MUNICIPALE | La Police surveillera ces passages de quads et fera des interpellations en fonction des signalements formulés. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue du Bosquet | Devant le 32 de l'allée de Provence le "STOP" n'est pas respecté. Cela est dangereux. | POLICE MUNICIPALE | Des contrôles seront faits concernant le respect du "STOP" (et de l'interdiction de tourner à droite route de Marseille) aux feux tricolores de la bretelle d'accès à la piscine. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue du Bosquet | Rue du Bosquet un certain nombre de voitures garées en permanence sur le trottoir posent problème. | POLICE MUNICIPALE | Intervention faite. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | Il existe un gros problème de stationnement gênant aux abords de l'école de Fontreyne aux heures d'entrée et sortie des enfants. | POLICE MUNICIPALE | Il a été répondu sur place par Stéphane ROUX que cette situation connue est examinée au sein de l'école. Des solutions sont à l'étude et seront expérimentées. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Avenue de Traustein | Avenue de Traustein, l'espace des Cyprès sur le parking de la piscine n'est jamais nettoyé. Le dessous des arbres est sale et rempli de débris divers. | PROPRETE URBAINE | Nettoyage complet refait. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | Le quartier de la piscine n'est pas assez souvent nettoyé. Celui-ci mérite mieux compte tenu de la présence du stade nautique en particulier. | PROPRETE URBAINE | Le service a pris note de la demande d'augmenter la périodicité des opérations de nettoyage du quartier. | Fait |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|---|---------------------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | | Les bacs à proximité du stade nautique sont mal entretenus et non respectés par les utilisateurs. Des bacs enterrés seraient une bonne chose. | PROPRETE URBAINE | Programmer en 2010. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Place de Fontreyne | Dans le secteur de la place de Fontreyne il existe pas mal d'herbe sur les trottoirs. La Ville n'a rien fait cette année. | PROPRETE URBAINE | Monsieur Jean-Pierre MARTIN a répondu sur place que dans le péri-urbain les méthodes de désherbage ont été modifiées afin de respecter l'environnement. | Fait |
| Gap Sud Ouest | rue des Myosotis | Devant le 4 bis rue des Myosotis les poubelles ne sont pas calées au sol. | PROPRETE URBAINE | Réflexion en cours pour un nouvel emplacement. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue Roger Sabatier | Rue Roger Sabatier les poubelles à l'entrée de la Mairie annexe font un très mauvais effet. Leur déplacement avait été promis mais rien n'est fait. | PROPRETE URBAINE | Prévu au printemps 2010. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue Roger Sabatier | La fréquence de nettoyage de la rue Roger Sabatier est insuffisante. Pourquoi ne pas le prévoir plus souvent quand le service vient nettoyer les abords de la mairie annexe de Fontreyne? | PROPRETE URBAINE | Il a été répondu sur place par Jean-Bernard GABET FOURNIER que la rue est nettoyée une fois toutes les 5 semaines en moyenne. La demande pour un nettoyage plus fréquent sera examinée. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | La liaison en bus urbain entre les quartiers sud de la Ville et la polyclinique à Chabanas n'est pas directe. Il existe un problème de correspondance entre les bus de la Ville. | TRANSPORTS URBAINS | Il a été répondu sur place par Monsieur Jean-Bernard GABET FOURNIER, Directeur de Pôle du Développement Durable et de l'Environnement qu'une liaison directe était non réalisable compte tenu de la configuration des lignes. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | La création d'un "comité de ligne" pour les Transports Urbains serait une bonne chose. Son rôle serait d'avoir l'avis des gapençais avant toute création ou modification de ligne. | TRANSPORTS URBAINS | Examiner la possibilité d'organiser des réunions dans les différents quartiers de la Ville sur le thème des Transports Urbains. | Fait |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---------------------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | | Certaines personnes du quartier des Cédres sont mécontentes des horaires des Transports Urbains et en particulier des correspondances plus ou moins bien réalisées à Faure du Serre. Une pétition devrait être envoyée à Monsieur le Maire. | TRANSPORTS URBAINS | Il a été répondu sur place par JB Gabet-Fournier que la pétition sera examinée et une réponse sera fournie. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Route de Graffinel | Dans la descente de la route étroite de Graffinel la goulotte d'écoulement des eaux pluviales sur le bord de la route est dangereuse car elle oblige les voitures qui descendent à circuler en milieu de voie. | VOIRIE | Réduction de la hauteur de la goulotte par un apport de béton. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | La numérotation de la rue du Clair Vallon n'est pas réalisée. | VOIRIE | La numérotation est en cours de réalisation. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | A quand la réfection de l'intersection du chemin de Graffinel avec la route qui dessert le bas de la caserne du 4ème RC? C'était prévu pour 2009. | VOIRIE | A réaliser en 2010. | Fait |
| Gap Sud Ouest | | L'hiver dernier il a existé un problème de déneigement sur le bas du chemin de Graffinel à l'intersection de la route en direction du 4ème RC. | VOIRIE | Donner des consignes au responsable de la tournée de déneigement dans ce secteur. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Chemin de Graffinel | Sur le bas du chemin de Graffinel entre le chemin des Matins Calmes et la route d'accès au 4ème RC un certain nombre de haies débordent largement sur la chaussée et posent un problème de sécurité. | VOIRIE | Un courrier a été envoyé au propriétaire pour tailler les haies. | fait |
| Gap Sud Ouest | | Sur le parking de la piscine l'espace entre les Cyprés utilisé par le service des Sports est très mal entretenu et donne une bien mauvaise image de la Ville à proximité du stade nautique. | VOIRIE | Réaménagement en cours. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Avenue de Traustein | Sur l'avenue de Traustein remettre en place les panneaux indiquant l'interdiction aux poids lourds et la limitation de la vitesse à 30 km/h. | VOIRIE | Panneaux remis en place. | Fait |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---|---------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | Les Marronniers | A quand la création du barreau des Marronniers reliant le carrefour du Mac Do à la rue des fusillés? Cette réalisation est annoncée depuis plusieurs années et réglerait le problème de circulation dans le quartier. | VOIRIE | Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que cette réalisation devrait être programmée dans un prochain exercice budgétaire. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue du Soleil | A quand l'intégration dans le domaine public communal de la rue du Soleil. Désaccord sur la proposition de la Mairie de faire sortir cette voie sur la rue des Mimosas derrière la station Total. | VOIRIE | Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que l'intégration de la voie fait partie d'un dossier général sur l'ensemble de la commune. La sortie proposée rue des Mimosas sera certainement la meilleure solution lorsque sera créée la piste piétons vélos avenue de Provence en amont de la station Total. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Chemind de Graffinel | Sur le trottoir au niveau du 11 chemin de Graffinel (face au CFA) il existe un gros trou sur le trottoir. | VOIRIE | Les trous ont été bouchés. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue des Géraniums | La chaussée de la rue des Géraniums est très dégradée. | VOIRIE | La réfection sera chiffrée et proposée pour 2010. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Palce de Fontreyne | Au dessus de la place de Fontreyne les escaliers à proximité de la boucherie de Mr RAMBAUD sont en mauvais état. | VOIRIE | La réfection sera chiffrée et proposée pour 2010. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue des Narcisses | La traversée de la rue des Narcisses au niveau du passage piétons face au centre social de Fontreyne est dangereuse (peu de visibilité lors de l'arrêt de bus et vitesse trop importante des voitures). | VOIRIE | Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER que la situation de ce passage est la moins mauvaise possible compte tenu de la configuration des lieux. | fait |
| Gap Sud Ouest | Rue des Tulipes | A la sortie de la rue des Tulipes il existe désormais un problème pour se diriger vers le centre ville. Par la contre allée de Provence il est nécessaire de remonter aux feux tricolores puis de revenir par l'avenue MITTERRAND. Ce n'est pas pratique du tout. | VOIRIE | Il a été répondu sur place par Gilbert ESPITALLIER que c'est la solution la plus sûre et cela ne rallonge que très peu le parcours. | fait |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--|---------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | Rue des Tulipes | Lors des opérations de déneigement de la rue des Tulipes éviter de stocker la neige devant l'entrée du n°13 de la rue des Tulipes | VOIRIE | Consignes à donner au responsable du déneigement du quartier. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Place de Fontreyne | Au pied de la place de Fontreyne à l'angle de l'avenue de Fontreyne le trottoir à angle droit est dangereux. Plusieurs véhicules ont détérioré leur pneumatique à cet endroit. | VOIRIE | Solutionner ce problème en déplaçant le regard des eaux situé sur la chaussée. | |
| Gap Sud Ouest | rue des Myosotis | L'hiver dernier lors des opérations de déneigement le portail de la propriété située 4 bis rue des Myosotis a été abîmé. | VOIRIE | Consignes à donner au responsable du déneigement du quartier. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue Alphonse Dauder | Peut-on installer un banc public rue Alphonse Daudet? Il serait bien utile pour les personnes âgées du quartier. | VOIRIE | Un banc a été installé. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue Roger Sabatier | Rue Roger SABATIER devant la mairie annexe il n'existe pas de place de stationnement pour les personnes handicapées. | VOIRIE | Place à créer lors du déplacement des bacs poubelles. | |
| Gap Sud Ouest | Les Marronniers | Afin de réduire les panneaux sauvages indiquant les divers commerces de la place des Marronniers serait-il possible de rassembler la signalitique sur un emplacement central? | VOIRIE | Il a été répondu sur place par Gilbert ESPITALLIER que l'idée d'un Toteil peut être étudiée après rencontre avec les représentants des commerces concernés. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Les Marronniers | Quel est le statut de la voirie des Marronniers? | VOIRIE | Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que seule la rue des Marronniers entre le rond point Mac Do et le rond point Hyper U sera intégré dans le domaine communal. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue de Tournefave | La voie d'accès à la ferme DUSSERRE - BRESSON rue de Tourneface est en mauvais état. Une réfection est souhaitable. | VOIRIE | La voie est privée. Le propriétaire a été informé. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue des Sagnières | A la sortie de la voie d'accès aux HLM Les Cédres rue des Sagnières, les miroirs ne servent pas à grand chose car ils sont mal orientés | VOIRIE | L'orientation des miroirs a été faite. | Fait |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---------------|---|------|
| Gap Sud Ouest | Rue des Sagnières | La vitesse des voitures est trop importante rue des Sagnières vers l'accès aux HLM Les Cédres. Peut-on installer un dispositif limiteur de vitesse? | VOIRIE | Cela n'est pas possible ca il y a déjà 2 ralentisseurs au droit de l'école. | Fait |
| Gap Sud Ouest | Rue des Mimosas | Rue des Mimosas face au magasin ED il existe des trous sur le trottoir. | VOIRIE | Trous bouchés. | Fait |