

Visite	DEMANDE	SERVICE	OBSERVATIONS	
Gap Sud-Ouest	Le torrent de Malcombe est mal conçu. Il rétrécit d'amont à l'aval en particulier au niveau du pont de la route de St Jean. Ce pont est bouché par la végétation. Il y a un risque d'inondation en cas de grossissement subit du torrent.	ASSAINISSEMENT	Faire intervenir les environneurs au plus tôt au niveau du pont de la route de St Jean.	
Gap Sud-Ouest	Mauvais état d'un avaloir au niveau du n°1 de la rue Cristillan.	ASSAINISSEMENT	Avaloir à remettre en état.	
Gap Sud-Ouest	De nombreux avaloirs en mauvais état rue de la Guisane. Des tampons d'eau sont à relever dans cette rue.	ASSAINISSEMENT	Réaliser la remise en état des avaloirs et tampons d'eau dans la rue de la Guisane.	
Gap Sud-Ouest	Dans le secteur du 60 route des Eyssagnières il existe un problème au niveau du canal propriété de l'ASA du Canal de Gap.	CANAL de GAP	Jean-Pierre MARTIN a écrit à l'ASA du Canal de Gap.	Fait
Gap Sud-Ouest	Aux feux tricolores, à l'intersection de la route des Eyssagnières et de la route de Chaudefeuille il existe un problème de voirie. Le passage des camions est bruyant (côté gauche voie descendante).	CONSEIL GENERAL	Jean-Pierre MARTIN a écrit au Conseil Général.	Fait
Gap Sud-Ouest	Les marquages routiers sont mal réalisés route de St Jean entre le rond point de l'ancien camping municipal et le lotissement Ste Marthe.	CONSEIL GENERAL	Jean-Pierre MARTIN a écrit au Conseil Général.	Fait
Gap Sud-Ouest	Problème d'incivilités dans le secteur de la rue de Tournefave au niveau des Terrasses de Chaméo par des enfants du Millepertuis.	Développement des Quartiers	Il a été vu sur place avec Marie-Claire Lombard Donnet. Un examen sur place va être réalisé.	Fait
Gap Sud-Ouest	Quel est le devenir de la maison de la douane dans le quartier de Serrebourges?	Développement des Quartiers	Il a été répondu sur place par Mme Lombard Donnet que la maison est propriété de l'OPH.	Fait

Gap Sud-Ouest	A l'entrée du Bois de St Jean, 3 platanes méritent d'être élagués. Ils posent problème aux camions qui ramassent les ordures ménagères.	ESPACES VERTS	Elaguer les 3 platanes.	
Gap Sud-Ouest	Devant la copropriété "Le Grand Morgon" route de chaudefeuille un bouquet d'arbres sur le domaine public mérite d'être entretenu. Il existe des branches mortes dangereuses en période de vent. Un tronc sans branche attend d'être coupé.	ESPACES VERTS	Tronc sans branche à couper. Bouquet d'arbres à remettre en bon état.	
Gap Sud-Ouest	Route de Chaudefeuille, sur le trottoir la haie municipale devant le lotissement Pré Malcombe n'est pas entretenue. Cette haie mérite d'être taillée. Les banquettes végétalisées ne sont pas entretenues.	ESPACES VERTS	Haie à tailler. Banquette à entretenir.	
Gap Sud-Ouest	Le platane au bas de la rue des Boutons d'Or a besoin d'être élagué.	ESPACES VERTS	A examiner. Elagage à prévoir si nécessaire.	
Gap Sud-Ouest	Demande de mise en place d'un container pour stocker les déchets verts du lotissement suite à une opération de nettoyage des habitants programmé à la mi novembre.	GILBERT ESPITALIER	Faire installer au plus tôt le container promis.	
Gap Sud-Ouest	Une régularisation du foncier, route de Chaudefeuille au niveau du gîte "La petite maison" est attendue. La Ville doit acquérir du terrain.	GILBERT ESPITALIER	Formalités nécessaires à engager.	
Gap Sud-Ouest	En général le stationnement des Véhicules à gap est un gros problème. A quand le parking prévu à la commanderie?	Grands projets	Il a été répondu sur place que le parking à 5 niveaux (dont 2 payés par l'hôpital) est à l'étude. Réalisation possible d'ici 2 ans.	

Gap Sud-Ouest	Dans les quartiers du Bois de St Jean et de Chaudefeuille ainsi que sur la route de Marseille entre la piscine et l'intersection de la route des Eyssagnières les bordures de chaussées et talus ne sont pas nettoyés régulièrement. Il reste beaucoup de déchets après la tonte des talus. Un nettoyage est nécessaire.	PROPRETE URBAINE	Secteur à nettoyer.	
Gap Sud-Ouest	A l'entrée du Gîte route de Chaudefeuille, les poubelles sont baladeuses et jamais nettoyées. Très mauvaise image de la ville pour les touristes qui fréquentent le gîte "La petite maison".	PROPRETE URBAINE	Caler au sol les poubelles et les nettoyer.	
Gap Sud-Ouest	Vitesse trop importante de certaines voitures dans la rue des Orchidées. Peut-on installer un dispositif limiteur de vitesse?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que l'installation de ralentisseurs n'est pas réalisable dans cette voie qui n'est pas intégrée dans le domaine communal.	Fait
Gap Sud-Ouest	La route de Chaudefeuille est étroite et le croisement des voitures avec les bus ou certains camions qui empruntent cette voie est dangereux. Pourquoi ne pas mettre cette route de Chaudefeuille en sens unique?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER que le sens unique est peu convenable. Un certain nombre de riverains seraient pénalisés.	Fait
Gap Sud-Ouest	La sortie du gîte la petite maison 15 route de chaudefeuille est dangereuse car il existe un problème de visibilité à cause des voitures très souvent garées sur les trottoirs de part et d'autre de la sortie.	VOIRIE	Bornes à mettre en place sur les trottoirs des deux côtés de la sortie du Gîte.	

Gap Sud-Ouest	les propriétaires du gîte "La petite maison" 15 route de Chaudefeuille souhaitent l'installation (à leur frais) d'un panneau indicateur du gîte, route des Eyssagnières à l'intersection de la route de Chaudefeuille.	VOIRIE	Examiner la possibilité d'installer le panneau (à la charge des propriétaires du gîte).	
Gap Sud-Ouest	A quand l'élargissement de la rue des Lauriers au niveau de l'AFPA et de la propriété ORCIER?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que la négociation foncière est pratiquement solutionnée. Le projet et le chiffrage de l'opération sont en cours.	Fait
Gap Sud-Ouest	Sur le haut de la rue du Guil, dans la portion de la rue vers le pont SNCF le stationnement de voitures des deux côtés de la rue sur les trottoirs posent souvent problème pour le croisement des véhicules.	VOIRIE	Réfléchir à ce qui peut être réalisé pour interdire le stationnement sur les trottoirs (mise en place de bornes).	
Gap Sud-Ouest	Un trou est en formation sur le trottoir au niveau du 5 de la rue du Guil.	VOIRIE	Problème à solutionner.	
Gap Sud-Ouest	Les Escaliers reliant la rue de la Durance à la rue de la Guisane sont en mauvais état. Une remise en état est nécessaire.	VOIRIE	Remise en état des escaliers à réaliser (ensemble du quartier).	
Gap Sud-Ouest	Dans le quartier de Serrebourges un grand nombre de bordures de trottoirs sont en mauvais état.	VOIRIE	Proposer pour 2012 une nouvelle tranche de travaux de réfection de trottoirs dans le quartier de Serrebourges.	
Gap Sud-Ouest	Vers les 13 et 15 rue du Guil le profil de la route n'est pas satisfaisant; L'eau de pluie ne s'écoule pas en direction des avaloirs.	VOIRIE	Problème à solutionner.	
Gap Sud-Ouest	A quand la création du carrefour des Fangerots?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que l'opération sera réalisée en 2012 avec un financement 50% Ville et 50% Conseil Général.	

Gap Sud-Ouest	Le mini giratoire à l'intersection de la rue du Drac et de la rue du Guil est dangereux. Des deux roues ne font pas le giratoire et vont tout droit. Peut-on interdire le tout droit?	VOIRIE	Bornes plastiques à rajouter sur le mini giratoire.	
Gap Sud-Ouest	A quand l'incorporation dans le domaine public communal de la voie principale du lotissement Vergers de Fontreyne	VOIRIE	Incorporation de la voie à proposer dans un prochain Conseil Municipal (engagements anciens de la ville).	
Gap Sud-Ouest	La rue Roger Sabatier est dangereuse est trop étroite pour une circulation à double sens avec stationnement sur les côtés. Une mise à sens unique serait souhaitable.	VOIRIE	Il a été répondu par Mr Jean-Pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER que le sens unique a déjà été étudié mais ce n'est pas l'intérêt général.	Fait
Gap Sud-Ouest	Sur la contre allée Albert Laty le tronçon de piste cyclable entre la rue Alphonse Daudet et Sabatier est dangereux pour les cyclistes à cause de la circulation des voitures. Ne peut-on pas trouver une autre solution?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-pierre MARTIN et Gilbert ESPITALLIER que des palces de stationnement et la circulation des voitures sont nécessaires car il y a la présence de nombreux commerces et services; La solution en place est la moins mauvaise.	Fait
Gap Sud-Ouest	La remise en feux tricolores à l'intersection de la rue du Stade serait une bonne chose. A quand?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN que la remise en service des feux tricolore n'est pas d'actualité.	Fait
Gap Sud-Ouest	Sur la contre allée Albert Laty, à l'entrée de la résidence du stade, le panneau fixe indiquant le marché bio pose un problème de visibilité sur la gauche pour les véhicules qui rentrent dans les résidences. C'est dangereux car des vélos peuvent arriver parfois vite.	VOIRIE	Rehausser le panneau "Marché bio" sur un mât de solidité et de hauteur suffisante.	

Gap Sud-Ouest	Dans le passage Anselme Gras la chicane pour empêcher les deux roues a été supprimée. De nouveau des motos circulent dans le passage. C'est dangereux pour les enfants. Peut-on remettre en place un obstacle approprié?	VOIRIE	Mettre en œuvre un dispositif empêchant le passage des motos mais amovible pour permettre le nettoyage.	
Gap Sud-Ouest	Le sol de forme elliptique de la passerelle située sur le torrent de Tournefave dans le prolongement de la rue des Pervenches est en mauvais état et très glissant. Ne peut-on pas sécuriser le sol de cette passerelle?	VOIRIE	A examiner et étudier.	
Gap Sud-Ouest	Une partie de la partie étroite de la rue des Bleuets (côté rue Boutons d'Or) nécessite un désherbage.	VOIRIE	Désherbage à réaliser.	
Gap Sud-Ouest	La chaussée de la rue des Pervenches est en mauvais état. Une réfection est souhaitable. L'accès à la passerelle à l'extrémité de la rue des Pervenches n'est pas goudroné.	VOIRIE	A chiffrer et à proposer pour 2012 (avec accès à la passerelle sur le torrent).	
Gap Sud-Ouest	Enorme flaque d'eau devant le 9 rue du Guil en période de pluie ou de fonte de la neige. Problème pour un handicapé physique qui habite à cette adresse et pensionnaire de la Source. Le car en période de pluie ne peut plus stationner devant le domicile de cette personne à mobilité réduite.	VOIRIE	Problème à solutionner en relation avec Mme RAPIN.	
Gap Sud-Ouest	Quel est le devenir de la maison "Candian" rue des Millepertuis?		Fournir à Jean-Pierre MARTIN les renseignements demandés pour réponse.	