

Visite	NOMS	DEMANDE	SERVICE	OBSERVATIONS	
Gap Nord-Est	Mme MARGAILLAN - Parassac la Descente	A quand l'assainissement collectif dans les secteurs de quelques habitations situées entre les deux campings sur la route du Col Bayard?	ASSAINISSEMENT	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre MARTIN qui a donné des détails sur les études en cours pour l'élaboration du schéma d'assainissement qui sera annexé au futur PLU.	Fait
Gap Nord-Est	Mr GILIBERT - Association La Bise de Bayard	Dans la cour de l'ancienne école de Puymonbeau il existe un problème de fuite d'eau.	ASSAINISSEMENT	Problème à examiner et à solutionner.	
Gap Nord-Est	Mme CICCOLA Place du Rochasson - 04.92.51.47.32	A l'intersection de la rue des Champsaurins et de l'avenue Commandant Dumont il existerait sous la chaussée une source reliée sur le réseau des eaux usées. Pourquoi rien de fait lors des derniers travaux de réfection de chaussée?	ASSAINISSEMENT	Prendre contact avec le demandeur pour examen et explications complémentaires.	
Gap Nord-Est	Mr ESPITALIER - 2 avenue de Bure	Sur le haut de l'avenue de Bure, à proximité du n°2 (près du panneau "30 à l'heure") un regard d'écoulement des eaux pluviales est mal fixé. Un autre un peu plus bas est bouché.	ASSAINISSEMENT	Regards à refixer et à nettoyer.	
Gap Nord-Est	Mme CHAIX - Impasse Château Duclos - Mme ANDRE 9 rue St Germain	Devant l'immeuble le St Germain rue de Villebois un regard des eaux pluviales est descellé sur la chaussée. Même problème pour un autre regard au niveau du n°9 rue St Germain.	ASSAINISSEMENT	Regards à refixer.	
Gap Nord-Est	Mr SIMONET - Le Parc du Belvédère - 18 rue du Forest d'Entrais - 04.92.53.66.06	Le grillage qui borde le réservoir d'eau rue du Forest d'Entrais à proximité de la résidence du Parc du Belvédère est en mauvais état. La ville peut-elle le remplacer?	ASSAINISSEMENT	Etat du grillage à examiner . Chiffrer son remplacement si nécessaire et le proposer pour 2012.	
Gap Nord-Est	Mr CHAIX Louis - Impasse Château Duclos	A l'extrémité du petit chemin sous l'école PEV Primaire une grille d'évacuation des eaux pluviales est bouchée.	ASSAINISSEMENT	Grille à nettoyer.	
Gap Nord-Est	Mr CHAIX Louis - Impasse Château Duclos	Impasse Château Duclos le lampadaire "983" est mal orienté. Il éclaire la haie et non la chaussée.	ECLAIRAGE PUBLIC	Lampadaire 983 à réorienter.	

Gap Nord-Est	Mr FEUTRIER - Conseil général et Mr ZENI + plusieurs habitants rue de la Viste	Les arbres rue de la Viste sont pour la plupart morts. Leur remplacement a déjà été demandé lors d'une précédente visite. Rien de fait.	ESPACES VERTS	Programmer le remplacement des arbres.	
Gap Nord-Est	Mme Monique IVALDI - La placette de Bonneval	Sur la placette de Bonneval les arbres sont hauts et paraissent dangereux.	ESPACES VERTS	Examiner l'état des arbres de ce secteur et réduire leur hauteur si nécessaire.	
Gap Nord-Est	Mme PELLEGRIN - 3 avenue de Bure.	A l'arrière côté ouest de l'avenue de Bure, en bordure du cheminement piétons de l'ancienne voie SNCF des arbres de très haute tige possèdent des branches mortes et cachent le soleil surtout en période hivernale.	ESPACES VERTS	Arbres à contrôler et à élaguer.	
Gap Nord-Est	Mme HUSSON - 31 route de la Descente	Des chiens aboient régulièrement de jour et de nuit dans le quartier.	HYGIENE	Contacteur le demandeur pour examen du problème.	
Gap Nord-Est	Diverses personnes place du Rochasson	Où en est le projet de Rocade?	JPM	il a été répondu sur place par Mr Jean-Pierre MARTIN et Mr Gilbert ESPITALIER.	Fait
Gap Nord-Est	Plusieurs habitants du quartier de la Descente	Vitesse importante de certaines voitures et motos sur l'ancienne route du Col Bayard. Bruit important quelques fois le soir et la nuit. La Police ne vient jamais dans ce secteur.	POLICE	Demander à la Police Nationale des patrouilles nocturnes dans le secteur de la route de la Descente.	
Gap Nord-Est	Mr ALLEMAND - HLM Place du Rochasson	Le jour du marché sur la place du Rochasson des voitures se garent sur la pelouse de la place ce qui détériore ces espaces verts.	POLICE	Voir le problème un jour de marché et rappeler les règles du stationnement non autorisé sur les pelouses.	
Gap Nord-Est	Mr IKNICU Max HLM du Rochasson + plusieurs personnes rencontrées place du Rochasson	Bruit des motos et mobylettes la nuit dans le secteur de la place du Rochasson. La Police ne vient jamais la nuit.	POLICE	Demander à la Police Nationale des patrouilles périodiques la nuit dans le secteur du Rochasson.	
Gap Nord-Est	Diverses personnes rencontrées à Bonneval	Vitesse trop importante de certains véhicules au niveau de l'avenue de Bure et dans le secteur du centre social Les Pleiades à proximité de l'école PEV - Primaire.	POLICE	Contrôles de vitesse à réaliser.	

Gap Nord-Est	Mr ZENI rue de la Viste	Rue de la Viste les poubelles sont mal placées. Pourquoi ne pas les installer sur le terrain des HLM à proximité? Elles ne poseraient pas problème.	PROPRETE URBAINE	Ecrire au président de l'OPH pour demander l'autorisation et déplacer les bacs (à la signature de JPM).	
Gap Nord-Est	Mme GONSOLIN - rue de la Viste	Rue des Champsaurins, depuis les derniers travaux de réfection de chaussée, les bacs n'ont pas été remis à la bonne place et posent un problème de visibilité lorsque les voitures montent la rue de Bonne.	PROPRETE URBAINE	Remettre en place les bacs poubelles à côté des colonnes verres papiers.	
Gap Nord-Est	Mme RAMBAUD - rue des Lilas	Rue des Lilas, à l'ancien emplacement des bacs poubelles, il existe toujours des morceaux de verre et des blocs de murs cassés.	PROPRETE URBAINE	Espace à nettoyer et à remettre en bon état.	
Gap Nord-Est	Diverses personnes rencontrées à Bonneval et au Rochasson	Les bacs semi-enterrés, d'une manière générale ne donnent pas satisfaction. Leur ouverture pose problème aux personnes de petite taille et aux personnes à mobilité réduite, les couvercles sont lourds et dangereux car ils peuvent se refermer brutalement sur les doigts, les orifices sont insuffisants...	PROPRETE URBAINE	Une réflexion général sur ces équipements est à réaliser. Doit-on persévérer avec ce type de matériel?	
Gap Nord-Est	Plusieurs personnes rencontrées au Rochasson	Les bacs semi enterrés nouvellement installés à proximité du square Meyer sont déjà sales et sentent mauvais.	PROPRETE URBAINE	Bacs à nettoyer.	
Gap Nord-Est	Mme DEMONTEIL - 32 rue de Villarobert	L'espace poubelle devant le "32D" rue de Villarobert mériterait un réaménagement avec calage des bacs.	PROPRETE URBAINE	Espace poubelles à réaménager.	
Gap Nord-Est	Diverses personnes rencontrées au Rochasson	Problème de déjections canines dans le quartier. Peut-on installer un distributeur de sacs pour déjections canines au niveau du square Meyer?	PROPRETE URBAINE	Installer un distributeur de sacs pour déjections canines sur le square Meyer.	
Gap Nord-Est	Mr CHAIX Louis - Impasse Château Duclos	Impasse Château Duclos sous le lampadaire "982" des feuilles mortes sont compactés depuis de longs mois.	PROPRETE URBAINE	Zone à nettoyer.	

Gap Nord-Est	Mr SIMONET - Le Parc du Belvédère - 18 rue du Forest d'Entrais - 04.92.53.66.06	Rue du Forest d'Entrais l'entretien de la voie côté HLM (haies, bordures...) n'est pas réalisé de façon régulière.	PROPRETE URBAINE	Nettoisement régulier à assurer.	
Gap Nord-Est	Mme MARGAILLAN - Parassac la Descente	Il n'existe pas d'arrêt bus des ramassages scolaires entre les deux campings route de la Descente. C'est dangereux pour les enfants qui descendent à pieds le long de la route du Col Bayard.	TRANSPORTS URBAINS	Il a été répondu sur place par François COSSON que les bus s'arrêtent sur une sur largeur de la route de la Descente à l'intersection du chemin de Parassac. Le cheminement est inférieur à 100 m.	Fait
Gap Nord-Est	Mme BLANCHARD - HLM Côteau du Forest	Problème des transports urbains qui circulent en fonctionnement réduit pendant les vacances scolaires.	TRANSPORTS URBAINS	Des explications ont été donné sur place par Mr François COSSON et Mr Jean-Pierre MARTIN.	Fait
Gap Nord-Est	Mr et Mme CHAFFOIS - 3 rue Gaston ESPITALIER	Le poteau d'arrêt bus devant les Terrasses Bayard (ancienne polyclinique) a été enlevé. Peut-on le remettre en place?	TRANSPORTS URBAINS	Poteau à remettre en place.	
Gap Nord-Est	Mr Rutillet - 31 rue de la Viste + plusieurs personnes rue de la Viste	La sortie de la rue de la Viste sur l'avenue Commandant Dumont (RN) est dangereuse. Il y a peu de visibilité sur la gauche à cause de la végétation en limite de l'ancienne voie SNCF.	VOIRIE	Couper la végétation gênante en amont de la sortie de la rue de la Viste.	
Gap Nord-Est	Mme HUSSON - 31 route de la Descente	Sur le bas de la route de la Descente un banc public enlevé n'a jamais été remis en place.	VOIRIE	Banc public à remettre en place.	
Gap Nord-Est	Mr BREMOND - route de la Descente	Le cheminement piéton de l'Espace Vert du pont blanc à proximité de la clinique du ski se dégrade car il n'a jamais été goudronné.	VOIRIE	Goudronner ce cheminement piétons.	
Gap Nord-Est	Mr DELAVEDOVA - 5 rue de Varsie	Devant le N°5 rue de Varsie, suite aux travaux de réfection de la chaussée, le goudronnage n'a jamais été réalisé. Il s'agit de 5 m² maxi.	VOIRIE	Goudronnage de quelques m² à réaliser au plus tôt.	
Gap Nord-Est	Mme BERTRAND - Le Pont Blanc - Avenue Commandant Dumont	La végétation de l'ancienne voie ferrée au niveau du pont blanc envahit les propriétés voisines.	VOIRIE	Faucher les talus de l'ancienne voie ferrée jouxtant le pont blanc.	

Gap Nord-Est	MR BENEDET rue Messidor - 06.88.05.64.41	Problème récurrent du stationnement des voitures devant le "Bar Pivron" Avenue Commandant Dumond.	VOIRIE	Contacter le demandeur et voir sur place pour examen du problème.	
Gap Nord-Est	Mme GONSOLIN - + plusieurs personnes de la Rue de la Viste	Rue de Varsie, dans le virage à droite en descendant des voitures sont régulièrement stationnées et posent problème aux voitures qui descendent et qui sont obligées de circuler sur la gauche.	VOIRIE	Installer un panneau "défense de stationner".	
Gap Nord-Est	Mr VINCENT - 8 chemin du château d'eau - 04.92.43.83.66	Problème de bornage devant chez lui.	VOIRIE	A contacter pour examen sur le terrain.	
Gap Nord-Est	Mme MATTERON - Rue des Rosiers	La sortie de la rue des Rosiers au niveau de l'avenue Commandant Dumont est dangereuse. Existe t-il une possibilité d'améliorer la situation?	VOIRIE	Il a été répondu sur place par Gilbert Espitallier qu'il y a des difficultés liées à l'aménagement devant le "Bar Pivron". Un carrefour serait l'idéal mais n'est pas réalisable.	Fait
Gap Nord-Est	Mme RAMBAUD - Mr MEYER - rue des Lilas	A proximité du square Meyer l'emplacement du pylone EDF enlevé n'a pas été goudronné à la fin des travaux de réaménagement du square.	VOIRIE	A goudronner.	
Gap Nord-Est	Mr GEORGIU - Rue Mauzan	Les peintures routières définissant le stationnement des voitures ne sont toujours pas réalisées. Une prolongation du "Zébré" de 1.50 m environ est à réaliser devant l'habitation de Mr GEORGIU.	VOIRIE	Marquages routiers à réaliser.	
Gap Nord-Est	Mr GEORGIU + plusieurs habitants de la rue Mauzan	Le prunier situé à l'extrémité de la rue pose problème. La chute des fruits sur le sol salit considérablement l'espace.	VOIRIE	Examiner la possibilité de supprimer cet arbre.	
Gap Nord-Est	Diverses personnes de la rue Mauzan	L'accès à la rue Mauzan est problématique depuis la création des Terrasses de Bayard. Des voitures (parfois camions) stationnent sur les trottoirs. Peut-on améliorer cette situation?	VOIRIE	Mettre des bornes sur le trottoir des Terrasses de Bayard. Des explications ont été données sur place par Gilbert Espitallier sur le projet de la réalisation d'un tourne à gauche permanent rue de Villarobert.	

Gap Nord-Est	Diverses personnes rencontrées au Rochasson et à Bonneval	Dans beaucoup de rues des quartiers du Rochasson et de Bonneval des haies de propriétés privées débordent largement sur les trottoirs publics et gênent les piétons.	VOIRIE	Faire distribuer dans toutes les boîtes aux lettres du Rochasson et de Bonneval l'imprimé "Type" précisant les règles de la taille des haies privées par les propriétaires concernés.	
Gap Nord-Est	Mr ESPITALIER - 2 avenue de Bure + diverses personnes rencontrées à Bonneval	La chaussée de l'avenue de Bure est en mauvais état. Des anciennes tranchées s'affaissent. A quand la réfection?	VOIRIE	Chiffrer la réfection de la chaussée de l'avenue de Bure et la proposer pour 2012.	
Gap Nord-Est	Mme ANDRE - 9 rue St Germain.	La sortie de la rue Villebois sur la rue Villarobert est dangereuse. Il existe souvent un problème de visibilité sur la droite à cause de véhicules qui stationnent à l'intersection	VOIRIE	Installer une ou deux bornes sur la droite à l'intersection pour empêcher le stationnement gênant.	
Gap Nord-Est	Mme ROUX - 7 Avenue de Chabrières	Le petit chemin piétons qui longe le BEAL entre le pont de la rue Villarobert et l'extrémité de la rue Mauzan est envahi par la végétation. Son accès par le haut est difficile car détruit par des véhicules d'un réparateur automobile.	VOIRIE	Chemin piéton à réhabiliter et à désheber.	
Gap Nord-Est	Mr REYNIER - Le St Germain	A l'extrémité de la rue Mauzan, le passage du ruisseau le Beal est souvent obstrué par des branches ou des pierres. C'est un risque de débordement ou d'inondation.	VOIRIE	Nettoyer périodiquement le radier du passage du ruisseau.	
Gap Nord-Est	Mr PORTAL Jacques	Vitesse parfois importante des véhicules rue de Villebois et dans la boucle de la rue St Germain. Un panneau limitation de vitesse "30km/h" serait souhaitable à l'entrée de la rue de Villebois avant l'embranchement de la rue Montclair.	VOIRIE	Panneau 30 km/h à mettre en place.	
Gap Nord-Est	Mme PELLEGRIN - 3 avenue de Bure et Mr ESPITALIER 2 avenue de Bure	Le petit parking en haut de l'avenue de Bure est en mauvais état. Peut-il être restauré?	VOIRIE	Réfection à englober dans l'examen et le chiffrage de la réfection de la chaussée de l'avenue de Bure.	

Gap Nord-Est	Mr CAILLETON - 17 rue Capitaine Pellegrin	Rue Capitaine Pellegrin, face aux ETS "Cheminées Rougny" un avaloir des eaux pluviales a été supprimé et l'eau de pluie ruisselle désormais sur la chaussée.	VOIRIE	A examiner et avaloir à rétablir si nécessaire.	
Gap Nord-Est	Mr CHAIX Louis - Impasse Château Duclos	Impasse Château Duclos la haie de la propriété de Mme MAZARD fait de l'ombre sur la rue. C'est problématique l'hiver à la montée. La réglementation du lotissement n'impose-t-elle pas une hauteur maxi des haies à 1.60m?	VOIRIE	Contacteur le propriétaire de la haie et la faire tailler si nécessaire.	
Gap Nord-Est	Mr SIMONET - Le Parc du Belvédère - 18 rue du Forest d'Entrais - 04.92.53.66.06	A quand la réfection promise des trottoirs de la rue du Forest d'Entrais?	VOIRIE	Réaliser la réfection de la 1ère tranche inscrite au programme de voirie 2012 (5000 €).	
Gap Nord-Est	Mr Christian MERCIERE - 3 bis rue du Champ d'Or	Rue de Villarobert, le miroir mis en place à l'intersection de la rue du Champ d'Or est en mauvais état. Peut-on le remplacer?	VOIRIE	Miroir à remplacer.	
Gap Nord-Est	Mr SIMONET - Le Parc du Belvédère - 18 rue du Forest d'Entrais - 04.92.53.66.06	A quand la réfection de la peinture routière route du Forest d'Entrais demandée depuis 2 ans.	VOIRIE	Réaliser les marquages routiers rue du Forest d'Entrais.	