

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
La sortie du lotissement le Collet sur la route de Jarjayes est dangereuse. Dans la descente de la RD la priorité à droite n'est pas respectée. Peut-on rajouter un panneau "priorité à droite" sur la RD?	Panneau à faire installer.	CONSEIL DEPARTEMENTAL	TERMINE
Certaines communes (dont la Roche des Arnauds) ont innové avec la mise en place d'abris pour livres à voyageurs. Ce serait une très bonne idée que la ville réfléchisse à cette mise en place et la place de Kapados pourrait être un test.	Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin que cette question sera évoquée en bureau exécutif avec l'adjointe à la culture.	CULTURE	A l'ETUDE
L'éclairage public promis rue des Papillons n'est toujours pas réalisé.	La société Etec a été relancée.	ECLAIRAGE PUBLIC	TERMINE
A l'intersection de la RD de Jarjayes et de la copropriété Le Collet le petit giratoire est à désherber.	Giratoire à désherber.	ESPACES VERTS	TERMINE
Beaucoup de déjections canines dans le quartier de Kapados (aire de jeux en particulier). Il n'existe pas de canisacs. Peut-on en installer un ?	Canisac à installer à proximité de l'aire de jeu de la place de Kapados.	HYGIENE	TERMINE
A quand les bacs enterrés aux Emeyères?	A programmer si possible en 2019.	ORDURES MENAGERES	A l'ETUDE
Sur le Bd Pompidou les feux tricolores du foyer des Jeunes Travailleurs et de la sécurité sociale ne sont toujours pas respectés par les automobilistes.	Contrôles à réaliser.	POLICE MUNICIPALE	TERMINE

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Problèmes de cyclistes sur les trottoirs en divers points de la Ville. c'est très dangereux pour les piétons.	Contrôles à réaliser.	POLICE MUNICIPALE	TERMINE
A l'extrémité de l'ancienne route de Jarjayes dans l'ancienne carrière il existe une grotte. Cet espace est très sale et mal fréquenté par une population douteuse.	Fréquentation de la grotte à surveiller. Nous ne savons pas où elle se situe, pour plus de précision?	POLICE MUNICIPALE	EN COURS
Peut-on créer un arrêt bus au niveau de l'aire de retournement des bus à Treschatel?	Arrêt bus à mettre en place.	TRANSPORTS URBAINS	EN COURS
Problème d'écoulement des eaux pluviales devant le mur du 4 chemin des Vignes. Revêtement de la chaussée en mauvais état après le petit pont devant le n°4.	Solutionner le problème d'écoulement des eaux pluviales et revêtement de la chaussée à refaire devant le 4.	VOIRIE	TERMINE
A quand un cheminement piétons entre Lareton et Treschatel?	Cheminement à étudier. Acquisitions foncières à examiner.	VOIRIE	A L'ETUDE
Chemin Vieux la chicane n'est plus opérationnelle, des plots ont été cassés.	Plots à remettre en place pour refectionner la chicane.	VOIRIE	TERMINE
La RD de Jarjayes est dangereuse l'hiver et les jours de pluie à la descente entre le Collet et l'intersection du Bas Collet à cause d'un fossé maçonné qui mériterait d'être busé.	Faire étudier et chiffrer le busage du fossé entre le Collet et le lotissement du bas Collet.	VOIRIE	A L'ETUDE

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Dans le virage à la sortie de la résidence "Les Charmettes" il est parfois difficile de sortir à cause des voitures mal garées.	Voir ce qui peut être installer pour améliorer la situation (plot?).	VOIRIE	TERMINE
Le chemin piétons qui monte dans St Mens derrière la copropriété "La Valériane" est mal entretenu. 3 arbres obstruent le passage + beaucoup de végétation. Un entretien est nécessaire.	Chemin à remettre en bon état.	VOIRIE	TERMINE
Sur le côté de al copropriété "La Valériane" au pied du chemin qui monte dans St Mens la grosse grille d'évacuation des eaux pluviales est complètement bouchée par des détritux divers.	Grille à déboucher avec remise en état.	ASSAINISSEMENT	TERMINE
La réfection du revêtement de la chaussée de l'ancienne route de Jarjayes est une réussite pour tous les riverains toutefois sur la partie supérieure à la limite de la portion goudronnée une remise en état de l'espace est souhaitée. (après résidence docteur Rougny). Tout au long de cette ancienne route couper la végétation gênante pour les voitures.	<ul style="list-style-type: none"> - Espace supérieur non goudronnée de l'ancienne route de Jarjayes à entretenir. - Sur toute la longueur de la route couper les branches gênantes. 	VOIRIE	A FAIRE
Le chemin inférieur non goudronné de l'ancienne route de Jarjayes (qui rejoint la passerelle mettalique) est en mauvais état, mal entretenu (entre le chemin de l'Indien et la partie basse).	Partie basse de la route de Jarjayes (à partir du chemin de l'Indien) à remettre en bon état (revêtement non goudronnée + branches gênantes).	VOIRIE	EN COURS
Sur la place de Kapados, le portillon à l'entrée du jardin côté "Valériançe" est déformé. ce portillon ne fonctionne plus.	Portillon à réparer.	VOIRIE	TERMINE
Le parking "Les Charmettes" est mal entretenu. Beaucoup de pierres.	Parking à remettre en bon état. Beaucoup de graviers à enlever.	VOIRIE	A FAIRE