

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
A l'intérieur de l'église de La Garde, le mur des fonds baptismaux sous la vitre est dégradé à cause d'infiltrations d'eau.	Situation à examiner et à solutionner.	BÂTIMENTS	A l'ETUDE
La face extérieure de la porte d'entrée de l'église de La garde est dégradée. Une remise en bon état est nécessaire.	Porte à remettre en bon état.	BÂTIMENTS	A l'ETUDE
Le délaissé du Département au niveau du rond-point du Sénateur est mal entretenu.	Espace à faire entretenir.	CONSEIL DEPARTEMENTAL	A FAIRE
Débroussailler les abords de l'ancienne école de La Garde côté Eglise.	Débroussaillage à réaliser au plus tôt.	ESPACES VERTS	TERMINE
A l'intersection du chemin de la brèche et de l'avenue de Charance les arbres de la propriété "Le Perce- Neige" posent un problème de visibilité? La Ville peut-elle demander à la direction de Perce-neige de faire élaguer les arbres?	Faire la demande à la direction de Perce-Neige.	ESPACES VERTS	TERMINE
A quand l'enfouissement des poubelles du secteur de la Garde en haut de la route de Malcombe?	Enfouissement à proposer dans un prochain exercice budgétaire.	ORDURES MENAGERES	A l'ETUDE
A l'intersection du chemin de la brèche et de l'avenue de Charance le "STOP" Avenue de la Brèche est inadapté. Il serait plus judicieux de le placer sur l'avenue de Charance pour limiter la vitesse des voitures sur la ligne droite.	Demande à examiner.	POLICE MUNICIPALE	A l'ETUDE

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Mauvais état du revêtement de la chaussée qui descend de la Garde vers le grand virage de la RD 994 (chemin de la Gardette). Idem pour la portion du chemin de la Gardette qui aboutit directement route de Malcombe.	- Trous à boucher sur les parties non goudronnées (partie supérieure) - Réfection de la partie goudronnée en partie basse à programmer après chiffrage.	VOIRIE	TERMINE
La route de La Garde au niveau de la ligne droite secteur Foulque est en très mauvais état. Idem pour le virage où est placée la tribune du Rallye Monte Carlo.	Faire chiffrer les portions détériorées pour réfection en 2018.	VOIRIE	TERMINE
Chemin des Evêques le petit fossé entre l'allée des Brunettes et le nouveau lotissement "Clos Marie" est mal entretenu (feuilles/détritus).	Fossé à remettre en bon état.	VOIRIE	A L'ETUDE
Chemin de la Brèche le fossé en bordure de la route est en mauvais état (feuilles/détritus).	Fossé à remettre en bon état.	VOIRIE	EN COURS
Les automobilistes circulent mal sur les giratoires à Gap.	Il a été répondu sur place par M. Martin qu'un nouveau marquage médian va être réalisé sur les grands giratoires.	VOIRIE	TERMINE
Dans la partie étroite du chemin de la Brèche le passage des piétons est dangereux. une possibilité de créer un chemin piéton en surélévation côté droit sens chemin des Evêques- Avenue de Charance serait à étudier par la Ville (dans propriété Brutinel).	Prendre contact avec le propriétaire concerné (M. Brutinel) pour étudier la possibilité de créer le sentier piétons.	VOIRIE	A FAIRE