

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Invitation à cette réunion de proximité non distribuée du 1 au 9 hameau de Treschatel, les Jouberts et Chemin de la Ruche.	A vérifier	Cabinet du Maire	TERMINE
Hameau de Tréchatel du n°1 au n°9 n'est pas déneigé l'hiver. Installer un bac à sable et à gravier. Une infirmière intervient quotidiennement auprès d'une habitante au n° 8.	A prendre en considération	Voirie	A FAIRE
Souhaitent la numérotation des habitations du Chemin de la Ruche <b>FF-Transmis au service voirie pour visite sur place (24-09)</b>	Numérotation à Réaliser	Voirie	A FAIRE
Entre les numéros 170 et 173 route de Tréchatel sur le bord droit (direction nord), l'enrobé fait défaut sur environ 4m de large sur 8m de long.	Enrobé à compléter	Voirie	A FAIRE
Après la chapelle de Tréchatel (direction nord) les buissons débordent à nouveau sur la chaussée des 2 côtés car malgré les réparations récentes, l'enrobé n'a pas tenu, il a été posé directement sur la terre.	Bas côtés à réparer	Voirie	A FAIRE
Route de Tréchatel, en face de la maison de M. MEYSSIREL Gérard (route de la Ruche), une tranchée n'a jamais été réparée et la route s'affaisse	Remettre en état	Voirie	A FAIRE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
<p>Problème d'adressage au 45 route de Treschatel, inexistante, chez Orange. Il est au 43 mais Orange le situe au 45 qui n'existe pas <b>FF-AO: Certificat Adressage envoyé le 25-09-2024</b></p>	A solutionner	Voirie	TERMINE
Chemin des Vignes, le panneau de priorité à droite n'est pas visible	Voir si possibilité de déplacer le panneau	Voirie	A FAIRE
Au niveau du 4, chemin des Vignes, depuis la réfection de la route, il y a un problème d'évacuation des eaux pluviales en raison d'un rehaussement de la chaussée.	Revoir l'écoulement des eaux pluviales et installer un avaloir.	Voirie	A FAIRE
Sur la gauche du cimetière de Treschatel, un aménagement des bas côtés du chemin est souhaité au départ du cimetière	Aménagement vu avec le propriétaire riverain	Voirie	A FAIRE
Canalisation nécessaire du chemin qui longe le cimetière de Treschatel afin d'éviter l'écoulement des eaux pluviales dans sa propriété et l'inondation de son hangar agricole.	A faire JPC a reçu un dossier	Voirie	A FAIRE
Procéder à l'entretien du bas du chemin des vignes (vers le n°5). Envisager le busage du bord du chemin qui est prêt à s'effondrer.	A programmer	Voirie	A FAIRE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Vitesse excessive au niveau de Lareton. Voir la possibilité de sécuriser au mieux les abords de l'école au niveau du passage piéton avec une signalitique ou autre	Voir avec le Conseil Départemental	Voirie	A FAIRE
Pour les élèves de Lareton, souhaite un abri-bus à l'arrêt à l'endroit des containers	A étudier	Voirie	A FAIRE
Aux Emeyères, un abri bus est souhaité à l'arrêt placé à l'endroit des containers/déchets déplacés	Voir avec le Conseil Départemental	Voirie	A FAIRE
Sécuriser la route du Collet, la priorité à droite n'est pas respectée.	A étudier	Voirie	A FAIRE
Sur la route de Valserrès qui mène à Lareton, les piétons ne sont pas en sécurité. Voir une solution pour renforcer la sécurité avec un trottoir ou autre.	A étudier	Voirie	A FAIRE
Route de Valserrès, à Lareton prolonger le trottoir réalisé coté droit de 6 m après le passage piéton.	A réaliser Aurait du être prévu lors des travaux	Voirie	A FAIRE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Aux Emeyères, le chemin vicinal des Emeyères (au plat du Laud) est dégradé et non entretenu. Beaucoup de marcheurs l'empruntent, y compris pendant la compétition Gapen'Cimes. Une réfection est nécessaire.	Chemin à remettre en état	Voirie	A FAIRE
Le passage de la chicane à l'entrée du Parc Galleron est trop étroit, il est difficile de passer avec un fauteuil roulant. De même au niveau du cube en béton, à l'entrée du Parc, mettre un panneau d'interdiction de stationner, les voitures garées trop près empêchent le passage des personnes à mobilité réduite.	A réaliser	Voirie	A FAIRE
Route de Sainte Marguerite, déplacer la chicane en direction du local de la Fédération des Chasseurs avec la collaboration des riverains	A étudier	Voirie	A FAIRE
Route de Sainte Marguerite, souhaite un renforcement de la signalisation 30 km/h en installant des panneaux clignotants entre la rue des Amarines et le Riotord	A étudier	Voirie	A FAIRE
Route de Sainte Marguerite pour réduire la vitesse, souhaite l'installation de radars avec verbalisation ou des radars pédagogiques	Mr le Maire a sollicité les services de l'Etat et reste en attente d'une autorisation pour installer des radars et verbaliser (l'avantage du 24/24)	Voirie	REPONDU SUR PLACE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Sécuriser le carrefour route de Ste Marguerite et route de Valserras Le panneau STOP à la descente, n'est pas suffisamment signalé en amont	Déjà étudié, impossibilité, problème foncier	Voirie	REPONDU SUR PLACE
Route de Ste Marguerite, regoudronner le trottoir à proximité des Vergers du Moulin, il y a des graviers à certains endroits	A faire	Voirie	A FAIRE
Remettre en état les bas-côtés de la route des Prés dans la ligne droite côté Luye	A étudier	Voirie	A FAIRE
Aménager le cheminement au bas du Parc Galleron, à proximité de l'école du Stade et prolonger la corde existante.	A faire	Voirie	A FAIRE
Chemin des Vignes, le panneau de priorité à droite est masqué par la végétation.	Élaguer autour du panneau	Espaces Verts	A FAIRE
Débroussailler la route du Collet, le sentier du Collet (ancienne route de Jarjayes) souvent emprunté par les piétons.	A faire	Espaces Verts	A FAIRE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Dégager le panneau stop au carrefour avec la route de Sainte Marguerite.	A faire	Espaces Verts	A FAIRE
Chemin de l'indien quand on vient de la ville de Gap. Si possible d'élaguer les arbres dans le tourne à gauche	A faire	Espaces Verts	A FAIRE
Aménager le chemin (à l'abandon) à proximité du chemin de l'indien	A faire	Espaces Verts	A FAIRE
Fauchage des chemins dans la partie haute du Chemin de Colombis (au niveau du nouveau transformateur)	A faire	Espaces Verts	A FAIRE
Créer un arboretum pédagogique dans le Parc Galleron	A étudier	Espaces Verts	A FAIRE
Route de Ste Marguerite, installer des arbustes bas sur les plates-bandes (en face des Ets Ragoucy)	A proposer au BP 2025	Espaces Verts	A FAIRE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Route de Sainte Marguerite, entre le rond point de Patac et la maison de la Chasse, à proximité du Clos de Beauregard, il faudrait élaguer les haies privées qui débordent sur les trottoirs	Distribution courriers d'information sur l'élagage et la taille des haies privées	Espaces Verts	A FAIRE
Le container / verre, sur le site de collecte des déchets en face du Centre social de Beauregard a été détruit par la remorque porte-engins de la Ste France Routes lors de travaux / Vergers du Moulin	Dossier en cours, suivi par la direction de la gestion des déchets / Assurances	Gestion des Déchets	REPONDU SUR PLACE
Route de Sainte Marguerite, entre le rond point de Patac et la maison de la Chasse, à proximité du Clos de Beauregard, il faudrait desherber les trottoirs et nettoyer tous les déchets	A faire	Gestion des Déchets	A FAIRE
Peut-on installer des bacs enterrés à l'intersection de la route de Valserrès et du chemin de l'Indien?	A étudier pour arbitrage	Gestion des Déchets	A L'ETUDE
Chemin de Curbanion : problème d'absence de fibre	Réponse d'Orange : problème de refus d'implantation de poteaux au niveau du Domaine de la Palud. Informations transmises à M PIK par M MARTIN	Informatique	EN COURS
Chemin de la Ruche : Aucune connexion possible à internet. Non desservie par la fibre optique (et par l'ADSL).	Relance Orange envoyée le 24/09/2024	Informatique	EN COURS

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Plus d'alimentation via la fibre suite à des travaux dans le village de Tréchatel, un engin a arraché un poteau.	Numérotation à Réaliser	Informatique	EN COURS
Lareton : Multiplication des cambriolages. L'installation de caméras est souhaitée au niveau des feux de l'école du Lareton.	Délibération et autorisation préfectorale en cours pour mettre des caméras aux abords de toutes les écoles.	Informatique	EN COURS
Pour les élèves de Lareton, revoir le parcours et les horaires du bus en direction des Collège et Lycée Nord.	A étudier	Transports Urbains	A FAIRE
Ligne 5 Tréchatel Bus trop tardif par rapport aux horaires scolaires.	A partir de ce lundi 16/09 l'horaire sera avancé de 4 mn pour palier aux retards aux écoles	Transports Urbains	REPONDU SUR PLACE
Mettre en place des taxis-bus. Horaires : 10h30 / Lareton-Gap ; 12 h00 / Gap-Lareton ; 14h30 / Lareton-Gap	A étudier	Transports Urbains	A FAIRE
Revoir les horaires de la ligne 5 pour qu'ils soient mieux adaptés aux horaires des collégiens et lycéens et accessibles depuis les différents établissements de Gap.	A étudier	Transports Urbains	A L'ETUDE



## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Améliorer le cadencement des bus par rapport aux horaires d'ouverture des commerces.	A étudier	Transports Urbains	A FAIRE
Hameau de Tréchatel, intervention nécessaire concernant le trop plein de la fontaine.	A vérifier et solutionner	Eau & Assainissement	A FAIRE
Sur le chemin qui longe le cimetière de Treschatel, curer le fond du ruisseau sous le pont à proximité de la chapelle afin d'éviter les débordements.	A faire	Eau & Assainissement	A FAIRE
A Lareton, la fontaine de l'Ours n'est plus alimentée depuis la réalisation de travaux de drainage par l'entreprise Gaudy au cours du printemps 2024.	A vérifier et solutionner	Eau & Assainissement	A FAIRE
A Lareton, curer le caniveau, chemin des Papillons, envahi par les déchets végétaux d'élagage et débroussaillage.	A faire	Eau & Assainissement	A FAIRE
Vitesse excessive au niveau de Lareton. Voir la possibilité de sécuriser au mieux les abords de l'école au niveau du passage piéton en modifiant l'éclairage pour une meilleure visibilité	A étudier	Éclairage Public	A l'ETUDE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

<b>Demandes</b>	<b>Observations de l'Elu</b>	<b>Service concerné</b>	<b>Réalisation</b>
Sécurisation des piétons sur la route au niveau du Collet (RD)	A voir avec le Conseil Départemental	Conseil Départemental	EN COURS
Vitesse trop importante sur la RD de Jarjayes en amont de Kapados Peut-on installer des dispositifs limiteurs de vitesse et installer un miroir à l'intersection de la RD et du chemin de l'indien?	A demander au Service des routes au Conseil Départemental	Conseil Départemental	A FAIRE
Peut-on installer un abri-bus à l'intersection de la route des Emeyères et de la RD (à l'ancien emplacement des poubelles)	Faire une demande au Conseil Départemental	Conseil Départemental	A FAIRE
Route de Colombis, dépôts sauvages fréquents à proximité des containers enterrés au niveau du Lycée agricole	Faire intervenir la brigade de l'environnement.	Brigade de l'Environnement	A FAIRE
Renforcer les patrouilles de police aux Emeyères pour des contrôles de vitesse et actes d'incivisme.	Contrôles à réaliser	Police Municipale	A FAIRE

## Visite de Proximité du 12 Septembre 2024

Demandes	Observations de l'Elu	Service concerné	Réalisation
Route de Sainte Marguerite pour réduire la vitesse, souhaite des contrôles de la police en dehors des heures d'affluence	A réaliser	Police Municipale	A FAIRE
La commune de Rambaud ne veut pas faucher l'herbe en bordure de route route de Tréchatel depuis le carrefour de M. CHAPPA jusqu'au carrefour de la départementale: c'est très dangereux car étroit et manque de visibilité.	Écrire au Maire de Rambaud	Élu	A FAIRE